



УТВЕРЖДАЮ:

Врио директора
КУ «Кондинский лесхоз»

А.Д. Чернышов

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ

Комиссия казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Кондинский лесхоз» по поступлению и выбытию нефинансовых активов в составе:

Председатель комиссии – главный экономист Першина Л.В.,

Члены комиссии: экономист Романцева М.М., бухгалтер Вепрева М.В., инженер-программист Даноян С.С., инженер по лесовосстановлению Чекан Т.Г. составили настоящий акт осмотра транспортного средства ГАЗ-3403-11.

При осмотре транспортного средства установлено:

Марка, модель ТС	ГАЗ-3403-11
VIN	
Тип ТС	Транспортер
Категория ТС	
Год изготовления ТС	1993
Модель, № двигателя	3М366 № 16816-93
Шасси (рама) №	93Н05001
Кузов №	920808006
Цвет кузова	Хакки
Регистрационный знак	
Пробег на	12948 км

Результаты осмотра автомобиля, его агрегатов, узлов и механизмов:

№ п/п	Наименование агрегатов, узлов и механизмов	Степень износа, %	Обнаруженные дефекты
1	Кузов	100	Трещины и коррозия кузова, сквозная коррозия днища, нарушение герметичности кузова. Требуется замена.
2	Двигатель	90	Полный износ двигателя: потеря давления масла, повышенный расход масла и топлива, отсутствие компрессии в цилиндрах. Необходим капитальный ремонт или замена двигателя со всем навесным оборудованием.
3	Система питания	90	Затрудненный пуск, нарушена герметичность. Окисление систем

			карбюратора. Необходима полная замена элементов питания.
4	Коробка переключения передач	100	Затруднено включение передач, при нагрузке происходит самовыключение. Требуется капитальный ремонт.
5	Бортовые передачи	80	Повышенный шум и нагрев, износ шестерен, подшипников, шлицевых соединений
6	Редуктор	90	Невозможность убрать люфт главной пары. Необходима замена
7	Фрикционы	50	Износ. Необходима замена
8	Тормозная система	90	Износ тормозных лент
9	Электрооборудование	90	АКБ отсутствует, стартер, генератор, наружное и внутреннее освещение требует капитального ремонта или замены.
10	Салон	80	Обшивка сидений сгнила.
11	Торсионы подвески	100	Коррозия, невозможность замены без разрезания кузова.
12	Траки гусеницы	100	Износ. Необходима замена
13	Пальцы траков	100	Износ. Необходима замена
14	Бондаж опорных колес	100	Отслоение и трещины. Необходима замена колес

Выводы:

Транспортное средство – ГАЗ-3403-11 стандартной комплектации, не имеет дополнительного навесного оборудования.

Требуется:

Замена кузова, редуктора, фрикционов, траков гусениц, пальцев траков и колес, капитальный ремонт или замена двигателя, коробки переключения передач, электрооборудования и тормозной системы, необходима полная замена системы питания.

Председатель комиссии:


Главный экономист



Л.В. Першина


Члены комиссии:

Экономист



М.М. Романцева

Бухгалтер



М.В. Вепрева

Инженер - программист



С.С. Даноян

Инженер по лесовосстановлению



Т.Г. Чекан