

**Акт  
отнесения/не отнесения объекта культурного наследия (памятника  
истории и культуры) народов Российской Федерации  
к объектам культурного наследия, находящимся  
в неудовлетворительном состоянии**

Смоленская область, Тёмкинский район  
дер. Васильевское  
(адрес объекта)

«4» августа 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся,  
представитель органа  
государственной охраны инженер-строитель I категории отдела реставрации и государственного  
учета объектов культурного наследия Главного управления Смоленской  
области по культурному наследию Казюлина Лидия Григорьевна  
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

составили настоящий акт отнесения/не отнесения объекта культурного наследия (памятника  
истории и культуры) народов Российской Федерации к объектам культурного наследия,  
находящимся в неудовлетворительном состоянии

«Усадебный дом», 1826 г., входящий в состав объекта культурного наследия регионального  
значения «Усадьба графа Граббе», XIX в.

(наименование объекта культурного наследия)

по адресу:

Смоленская область, Тёмкинский район

(республика, область, район)

дер. Васильевское

(город)

улица  д.  корп.  офис

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено:

**1. Общее состояние памятника:**

«Усадебный дом», 1826 г., входящий в состав объекта культурного наследия регионального  
значения «Усадьба графа Граббе», XIX в., являлся трехэтажным кирпичным оштукатуренным  
зданием дворцового типа в монументальных формах ампира.

На дату составления акта не используется.

(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о датах и истории его сооружения)

**2. Перечень критериев отнесения объектов культурного наследия к объектам культурного  
наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии:**

а) утрата инженерных коммуникаций (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и  
водоотведение):

инженерные коммуникации утрачены;

б) деформация фундамента, цоколей, отмосток:

- фундамент- не осматривался;  
- отмостка – утрачена;  
- цоколь - имеются значительны утраты, трещины, сколы облицовочного камня, разрушения, выкрашивание кирпичей в кирпичной кладке, утраты штукатурного и окрасочного слоев;

в) горизонтальные и вертикальные сквозные трещины в стенах:

имеются сквозные трещины, значительные утраты и отслоения штукатурного слоя, деструкция, утраты фрагментов и обрушение участков кирпичной кладки;

г) прогиб, нарушение покрытия кровли или ее отсутствие:

кровля металлическая. Местами имеются обрушения крыши;

д) деформация перекрытий или их отсутствие:

в отдельных местах имеются обрушения перекрытий;

е) отсутствие заполнения дверных и оконных проемов:

дверные заполнения: имеются трещины и ветхость столярки; утраты оконных заполнений, трещины и ветхость оставшейся столярки, утраты остекления.

### 3. Выводы:

объект культурного наследия относится/не относится к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии (согласно п. 2 постановления Правительства Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 646).

### 4. Подписи сторон:

Представитель органа  
государственной охраны:

  
(подпись)

Казюлина Лидия Григорьевна  
(Ф.И.О. полностью)



