

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

**Акт обследования объекта нежилого фонда**

Санкт-Петербург

«07» июля 2021 г.

1. Адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, д. 31, лит. А, пом. 5-Н
2. Площадь: 17,7 кв.м.
3. Этаж: 1
4. Входы: отдельный из под арки
5. Кадастровый номер: 78:32:0001250:2321
6. Состояние: удовлетворительное
7. Элементы благоустройства: визуально выявлены элементы электроснабжения, отопления, водоснабжения, канализации.
8. В результате обследования объекта нежилого фонда установлено:  
Помещение не используется, свободно от имущества третьих лиц, захлавлено.  
Визуально перепланировки не выявлены.

Лицо, ответственное за обеспечение доступа: техник смотритель ДУ-11 ЖКС №2  
Адмиралтейского р-на Бельденкова Мария Васильевна +79219302619

Приложение: материалы фотофиксации на 1 л.

Инспектор по обследованию ОНФ  
Сектора обследования ОНФ  
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Ястребов Д.А.  
(ФИО)

Акт согласован:

Начальник сектора обследования ОНФ  
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Яковлев А.Р.  
(ФИО)

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 07.07.2021, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, д. 31, лит. А, пом. 5-Н

Фото № 1



Фото № 2 (вход в помещение)



Фото № 3



Фото № 4

