

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт обследования объекта нежилого фонда

Санкт-Петербург

«22» января 2021 г.

1. Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Полтавская, д. 5/29, лит. Б, пом. 3-Н.
2. Площадь: 141,7 кв.м.
3. Этаж: подвал.
4. Кадастровый номер: 78:31:0151503:2734.
5. Входы: отдельный со двора.
6. Состояние: неудовлетворительное.
7. Элементы благоустройства: отсутствуют.
8. В результате обследования объекта нежилого фонда установлено: между ч.п. 1 и ч.п. 4 демонтирована перегородка (Фото № 6). Объект не используется, свободен от имущества третьих лиц, частично затоплен. В помещении проходят трубопроводы.

Лицо, ответственное за обеспечение доступа: представитель ООО «ЖКС № 3 Центрального района Санкт-Петербурга» Орлова Наталья Николаевна +79123012167.

Инспектор по обследованию ОНФ
Сектора обследования ОНФ
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»



(подпись)

Усманов Д.К.
(ФИО)

Акт согласован:

Начальник
Сектора обследования ОНФ
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»



(подпись)

Яковлев А.Р.
(ФИО)

Приложение: материалы фотофиксации на 5л.



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 22.01.2021, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Полтавская, д. 5/29, лит. Б, пом. 3-Н.

Фото № 1 (вход в помещение)



Фото № 2 (вход в помещение)



Фото № 3 (ч.п. 1)



Фото № 4 (ч.п. 1)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 22.01.2021, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Полтавская, д. 5/29, лит. Б, пом. 3-Н.

Фото № 5 (ч.п. 3)



Фото № 6 (ч.п. 4)



Фото № 7 (ч.п. 4)



Фото № 8 (ч.п. б/н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 22.01.2021, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Полтавская, д. 5/29, лит. Б, пом. 3-Н.

Фото № 9 (ч.п. 2)



Фото № 10 (ч.п. 2)



Фото № 11 (ч.п. 2)



Фото № 12 (ч.п. 2)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 22.01.2021, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Полтавская, д. 5/29, лит. Б, пом. 3-Н.

Фото № 13 (ч.п. 2)



Фото № 14 (ч.п. 2)



Фото № 15 (ч.п. 2)



Фото № 16 (ч.п. 2)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 22.01.2021, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Полтавская, д. 5/29, лит. Б, пом. 3-Н.

Фото № 17 (ч.п. 2)



Фото № 18 (ч.п. 1)

