

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт обследования объекта нежилого фонда

Санкт-Петербург

«08» декабря 2021 г.

1. Адрес: г. Санкт-Петербург, 11-я Красноармейская ул., д. 22, лит. Б, пом. 3-Н
2. Площадь: 19,3 кв.м
3. Этаж: 1
4. Входы: отдельный со двора
5. Кадастровый номер: 78:32:0001676:3363
6. Состояние: удовлетворительное
7. Элементы благоустройства: визуально выявлены элементы электроснабжения, отопления водоснабжения, канализации
8. В результате обследования объекта нежилого фонда установлено:
Помещение не используется, свободно от имущества третьих лиц, захлавлено.
Визуально выявлена перепланировка:
перегородка с дверным проёмом между ч.п.1 и ч.п.4 демонтирована (фото 6).

Лицо, ответственное за обеспечение доступа: начальник ДУ-26 ЖКС№1 Адмиралтейского района Колотиллов Виталий Юрьевич +7921-575-42-99

Приложение: материалы фотофиксации на 1л.

Инспектор по обследованию ОНФ
Сектора обследования ОНФ
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»


(подпись)

Данильченко Д.В.
(ФИО)

Акт согласован:

Начальник сектора обследования ОНФ
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»


(подпись)

Яковлев А.Р.
(ФИО)

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 08.12.2021, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, 11-я Красноармейская ул., д. 22, лит. Б, пом. 3-Н

Фото № 1



Фото № 2 (вход в помещение)



Фото № 3 (ч.п. 2)



Фото № 4 (ч.п. 3)



Фото № 5 (ч.п. 1)

Фото № 6 (ч.п. 4)

