

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

**Акт обследования объекта нежилого фонда**

Санкт-Петербург

«13» сентября 2021 г.

1. Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Правды, д. 16, лит. А, пом. 6-Н
2. Площадь: 11,0 кв.м
3. Этаж: 1
4. Входы: общий с улицы
5. Кадастровый номер: 78:31:0001691:2615
6. Состояние: удовлетворительное
7. Элементы благоустройства: визуально выявлены элементы электроснабжения, отопления, канализации
8. В результате обследования объекта нежилого фонда установлено:  
Помещение не используется, свободно от имущества третьих лиц, захламлено.  
Визуально перепланировки не выявлены.

Лицо, ответственное за обеспечение доступа: начальник ДУ-73 ЖКС№2 Центрального района Агаева Самира Рамиз кызы +7921-571-99-29

Приложение: материалы фотофиксации на 2л.

Инспектор по обследованию ОНФ  
Сектора обследования ОНФ  
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»

  
(подпись)

Данильченко Д.В.  
(ФИО)

Акт согласован:

Начальник сектора обследования ОНФ  
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»

  
(подпись)

Яковлев А.Р.  
(ФИО)

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 13.09.2021, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, ул. Правды, д. 16, лит. А, пом. 6-Н

Фото № 1



Фото № 2



Фото № 3



Фото № 4 (вход в помещение)



Фото 5



Фото 6

