

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт обследования объекта нежилого фонда

Санкт-Петербург

«21» марта 2022 г.

1. Адрес: г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 147, лит. Б, пом. 14-Н
2. Площадь: 39,2 кв.м.
3. Этаж: подвал
4. Входы: отдельный со двора
5. Кадастровый номер: 78:31:0001499:3648
6. Состояние: удовлетворительное
7. Элементы благоустройства: электроснабжение
8. В результате обследования объекта нежилого фонда установлено:
В помещении проходят транзитные трубы (фото №3), визуально выявлены следы плесени (фото №4,5).
Помещение не используется, свободно от имущества третьих лиц, захламлено.
Визуально перепланировки не выявлены.

Лицо, ответственное за обеспечение доступа: техник-смотритель ДУ-30 ЖКС-3 Центрального района Орлов Виталий Александрович +7931-284-45-71

Приложение: материалы фотофиксации на 1 л.

Инспектор по обследованию ОНФ
Сектора обследования ОНФ
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»


(подпись)

Ястребов Д.А.
(ФИО)

Акт согласован:

Начальник сектора обследования ОНФ
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»


(подпись)

Яковлев А.Р.
(ФИО)

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.03.2022, расположенного по адресу:
г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 147, лит. Б, пом. 14-Н

Фото № 1



Фото № 2 (вход в помещение)



Фото № 3



Фото № 4




Фото № 5



Фото № 6

