

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт обследования объекта нежилого фонда

Санкт-Петербург

«28» сентября 2021 г.

1. Адрес: г. Санкт-Петербург, Боровая ул., д. 40, лит. А, пом. 2-Н
2. Площадь: 130,9 кв.м.
3. Этаж: подвал
4. Входы: отдельный из-под арки, общий со двора
5. Кадастровый номер: 78:31:0001704:236
6. Состояние: удовлетворительное
7. Элементы благоустройства: электроснабжение, водоснабжение, отопление, канализация.
8. В результате обследования объекта нежилого фонда установлено:
Помещение не используется, свободно от имущества третьих лиц.
Визуально выявлены перепланировки:
перед входом в ч.п.2 установлена перегородка с дверью, образована новая ч.п. (фото №5);
со стороны наб. Обводного канала в ч.п.4, оконный проем переоборудован в дверной с
прямком, установлена дверь (фото №2,15).

Лицо, ответственное за обеспечение доступа: начальник ДУ-83 ЖКС-2 Центрального района
Корниенко Вера Николаевна +7931-308-58-78

Приложение: материалы фотофиксации на 5 л.

Инспектор по обследованию ОНФ
Сектора обследования ОНФ
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»


(подпись)

Ястребов Д.А.
(ФИО)

Акт согласован:

Начальник сектора обследования ОНФ
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»


(подпись)

Яковлев А.Р.
(ФИО)

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 28.09.2021, расположенного по адресу:
г. Санкт-Петербург, Боровая ул., д. 40, лит. А, пом. 2-Н

Фото № 1



Фото № 2(оборудованный вход с улицы)



Фото № 3(отдельный вход с улицы)



Фото № 4



Фото № 5



Фото № 6(общий вход в помещение)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 28.09.2021, расположенного по адресу:
г. Санкт-Петербург, Боровая ул., д. 40, лит. А, пом. 2-Н

Фото № 7(ч.п.1)



Фото № 8(ч.п.1)



Фото № 9(отдельный вход с улицы)



Фото № 10(ч.п.8)



Фото № 11(ч.п.9)

Фото № 12(ч.п.3)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 28.09.2021, расположенного по адресу:
г. Санкт-Петербург, Боровая ул., д. 40, лит. А, пом. 2-Н

Фото № 13(ч.п.4)



Фото № 14(ч.п.4)



Фото № 15(ч.п.4, оборудованный вход)

Фото № 16(ч.п.4)



Фото № 17(ч.п.4)

Фото №18(ч.п.4)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 28.09.2021, расположенного по адресу:
г. Санкт-Петербург, Боровая ул., д. 40, лит. А, пом. 2-Н

Фото № 19(ч.п.5)



Фото № 20(ч.п.5)



Фото № 21(ч.п.8)



Фото № 22(ч.п.8)



Фото № 23(ч.п.9)



Фото № 24(ч.п.7)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 28.09.2021, расположенного по адресу:
г. Санкт-Петербург, Боровая ул., д. 40, лит. А, пом. 2-Н

Фото № 25(ч.п.7)



Фото № 26(ч.п.6)



Фото № 27(ч.п.6)

