

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

**Акт обследования объекта нежилого фонда**

Санкт-Петербург

«23» марта 2022 г.

1. Адрес: г. Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д. 35, лит. А, пом. 3-Н
2. Площадь: 79,6 кв.м.
3. Этаж: 1
4. Входы: 2 общих с улицы
5. Кадастровый номер: 78:32:0001238:2315
6. Состояние: удовлетворительное
7. Элементы благоустройства: визуально выявлены элементы электроснабжения, водоснабжение, отопление, канализация.
8. В результате обследования объекта нежилого фонда установлено:  
Проход в помещение осуществляется через аптеку «Петербургские Аптеки», расположенную в д. № 33 по Вознесенскому пр. (фото №2,3).  
В помещении установлены деревянные подпорки, часть перекрытий обнажена (фото №15-18).  
Помещение не используется третьими лицами, свободно от имущества третьих лиц.  
Визуально выявлены перепланировки:  
перегородки с дверями между ч.п.1 и ч.п.3 демонтированы (фото №9,12)

Лицо, ответственное за обеспечение доступа: техник-смотритель ДУ-8 ЖКС-2  
Адмиралтейского района Рижко Эдуард Валерьевич.

Приложение: материалы фотофиксации на 3 л.

Инспектор по обследованию ОНФ  
Сектора обследования ОНФ  
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»

  
(подпись)

Ястребов Д.А.  
(ФИО)

Акт согласован:

Начальник сектора обследования ОНФ  
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»

  
(подпись)

Яковлев А.Р.  
(ФИО)

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 23.03.2022, расположенного по адресу:  
г. Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д. 35, лит. А, пом. 3-Н

Фото № 1



Фото № 2



Фото № 3

Фото № 4 (вход в помещение)



Фото № 5 (вход в помещение)



Фото № 6 (ч.п.1)





**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 23.03.2022, расположенного по адресу:  
г. Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д. 35, лит. А, пом. 3-Н

Фото № 7 (ч.п.1)



Фото № 8 (ч.п.1)



Фото № 9 (ч.п.2,3)



Фото № 10 (ч.п.2)



Фото № 11 (ч.п.2)



Фото № 12 (ч.п.2,3)





**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 23.03.2022, расположенного по адресу:  
г. Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д. 35, лит. А, пом. 3-Н

Фото № 13 (ч.п.4)



Фото № 14 (ч.п.4)



Фото № 15 (ч.п.5)



Фото № 16 (ч.п.5)



Фото № 17 (ч.п.5)



Фото № 18 (ч.п.1)

