

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт обследования объекта нежилого фонда

Санкт-Петербург

«17» сентября 2021 г.

1. Адрес: г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д.121, лит. А, пом. 11-Н
2. Площадь: 69,5 кв.м.
3. Этаж: цокольный
4. Входы: общий с улицы, отдельный из-под арки
5. Кадастровый номер: 78:32:0001061:1580
6. Состояние: удовлетворительное
7. Элементы благоустройства: водоснабжение, электроснабжение, отопление, канализация.
8. В результате обследования объекта нежилого фонда установлено:
Проход к помещению осуществляется со стороны пер. Бойцова.
Помещение не используется, свободно от имущества третьих лиц.
Визуально перепланировки не выявлены.

Лицо, ответственное за обеспечение доступа: техник-смотритель ДУ-4 ЖКС-2
Адмиралтейского района Марфичева Надежда Владимировна +7921-637-45-02

Приложение: материалы фотофиксации на 4 л.

Инспектор по обследованию ОНФ
Сектора обследования ОНФ
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»


(подпись)

Ястребов Д.А.
(ФИО)

Акт согласован:

Начальник сектора обследования ОНФ
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»


(подпись)

Яковлев А.Р.
(ФИО)

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 17.09.2021, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д.121, лит. А, пом. 11-Н

Фото № 1



Фото № 2



Фото № 3



Фото № 4(общий вход с улицы)



Фото № 5(отдельный вход из-под арки)



Фото № 6(ч.п.1)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 17.09.2021, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д.121, лит. А, пом. 11-Н

Фото № 7(ч.п.2)



Фото № 8(ч.п.3)



Фото № 9(ч.п.3)



Фото № 10(пом. б/н)



Фото № 11(пом. б/н)

Фото № 12(ч.п.3)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 17.09.2021, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д.121, лит. А, пом. 11-Н

Фото № 13(ч.п.4)




Фото № 14(ч.п.4)




Фото № 15(ч.п.5)



Фото № 16(ч.п.10)



Фото № 17(ч.п.5)



Фото №18(пом. б/н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 17.09.2021, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д.121, лит. А, пом. 11-Н

Фото № 19(пом б/н)



Фото № 21(ч.п.6)



Фото № 23(ч.п.7)



Фото № 20(ч.п.9)




Фото № 22(ч.п.8)

