

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Отдел проведения проверок и обследований
земельных участков и объектов нежилого фонда**

**Акт обследования объекта нежилого фонда совместно с земельным участком
(далее ЗД и ЗУ)**

Санкт-Петербург

«07» июня 2023 г.

1. Адрес ЗД: г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, пр. Красных Командиров, д. 236, лит. А
 - 1.1 Площадь ЗД: 111 кв. м.
 - 1.2 Этажность: 2
 - 1.3 Входы: 2 со двора
 - 1.4 Кадастровый номер: 78:38:0011320:92
 - 1.5 Состояние: аварийное
 - 1.6 Элементы благоустройства: нет данных
2. Адрес ЗУ: Российская Федерация, г. Сестрорецк, проспект Красных Командиров, земельный участок 236
 - 2.1 Площадь: 1114 кв. м.
 - 2.2 Кадастровый номер: 78:38:0011320:415
3. В результате обследования объекта здания с земельным участком установлено:
Здание законсервировано, дверные и оконные частично зашиты.
На участке расположено двухэтажное здание, одноэтажные ветхие строения, колодец, древесно-кустарниковая растительность и высокоствольные деревья. Участок частично огорожен, доступ не ограничен.
4. Обследование проводилось с использованием документов технического и кадастрового учета: поэтажный план из выписки ЕГРН от 11.05.2023 г.

Фотофиксация произведена на фотоаппарат Nikon COOLPIX AW130 № 40031890

Приложение: материалы фотофиксации на 2л.

Инспектор по обследованию ОНФ
отдела проведения проверок и обследований
земельных участков и объектов нежилого фонда
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»


(подпись)

Ястребов Д.А.
(ФИО)

Начальник отдела
проведения проверок и обследований
земельных участков и объектов нежилого фонда
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»


(подпись)

Яковлев А.Р
(ФИО)

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Отдел проведения проверок и обследований
земельных участков и объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 07.06.2023, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, пр. Красных Командиров, д. 236, лит. А

Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4




Фото №5



Фото №6



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Отдел проведения проверок и обследований
земельных участков и объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 07.06.2023, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, пр. Красных Командиров, д. 236, лит. А

Фото №7



Фото №8



Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Отдел проведения проверок и обследований
земельных участков и объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 06.03.2023, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, д. 6, лит. А, пом. 26-Н.

Фото №13



Фото №14



Фото №15

