

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Отдел проведения проверок и обследований
земельных участков и объектов нежилого фонда**

Акт обследования объекта нежилого фонда

г. Санкт-Петербург

«28» марта 2023 г.

1. Адрес: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Павловская, д. 82, лит. А, пом. 16-Н
2. Площадь: 15 кв. м.
3. Этаж: 1
4. Входы: отдельный со двора
5. Кадастровый номер: 78:37:1710101:1653
6. Состояние: удовлетворительное
7. Элементы благоустройства: визуально выявлены элементы электроснабжения.
8. В результате обследования объекта нежилого фонда установлено:
Помещение не используется, свободно от имущества третьих лиц, захламлено.
Визуально перепланировки не выявлены.

Лицо, ответственное за обеспечение доступа: ведущий инженер ООДФ СПб ГКУ «РЖА Колпинского района» Мартянова Юлия Германовна +7911-794-50-62

Приложение: материалы фотофиксации на 1 л.

Инспектор по обследованию ОНФ
отдела проведения проверок и обследований
земельных участков и объектов нежилого фонда
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»


(подпись)

Ястребов Д.А.
(ФИО)

Акт согласован:

Начальник отдела
проведения проверок и обследований
земельных участков и объектов нежилого фонда
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»


(подпись)

Яковлев А.Р.
(ФИО)

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Отдел проведения проверок и обследований
земельных участков и объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 28.03.2023, расположенного по адресу:
г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Павловская, д. 82, лит. А, пом. 16-Н

Фото № 1



Фото № 2



Фото № 3 (вход в помещение)



Фото № 4 (ч.п.1)




Фото № 5 (ч.п.1)

