

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт обследования объекта нежилого фонда

Санкт-Петербург

«31» октября 2022 г.

1. Адрес: г. Санкт-Петербург, Перекупной пер., д. 15-17, лит. А, пом. 3-Н
2. Площадь: 44.8 кв. м.
3. Этаж: подвал
4. Входы: общий с улицы
5. Кадастровый номер: 78:31:0145501:2413
6. Состояние: удовлетворительное
7. Элементы благоустройства: визуально выявлены элементы электроснабжения, отопления.
8. В результате обследования объекта нежилого фонда установлено:
Помещение не используется, свободно от имущества третьих лиц.
Визуально перепланировки не выявлены.

Лицо, ответственное за обеспечение доступа: техник ДУ-31 ЖКС-3 Центрального района
Долганова Елена Васильевна +7-964-361-55-26

Приложение: материалы фотофиксации на 2л.

Инспектор по обследованию ОНФ
Сектора обследования ОНФ
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»

(подпись)

Сыченко Э.А.
(ФИО)

Начальник сектора обследования ОНФ
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»

(подпись)

Яковлев А.Р.
(ФИО)

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 31.10.2022, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Перекупной пер., д. 15-17, лит. А, пом. 3-Н.

Фото № 1



Фото № 2 (общий с улицы)



Фото № 3



Фото № 4 (вход в помещение)



Фото № 5 (ч.п.1)



Фото № 6 (ч.п.1)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 31.10.2022, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Перекупной пер., д. 15-17, лит. А, пом. 3-Н.
Фото № 7 (ч.п.1)

