

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт обследования объекта нежилого фонда

Санкт-Петербург

«09» июня 2022 г.

1. Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, д. 18/20, лит. А, пом. 8-Н
2. Площадь: 157,2 кв.м.
3. Этаж: подвал
4. Входы: общий со двора
5. Кадастровый номер: 78:32:0001247:1287
6. Состояние: удовлетворительное
7. Элементы благоустройства: визуально выявлены элементы электроснабжения, канализации.
8. В результате обследования объекта нежилого фонда установлено:
Помещение не используется, свободно от имущества третьих лиц.
В помещении проходят транзитные трубы.
Визуально выявлены перепланировки:
входная дверь в помещение отсутствует (фото №3).
в стене между ч.п.3 и ч.п.5 оборудован дверной проем (фото №4).
в ч.п.3 оборудовано 2 оконный проема (фото №5).
в стене между ч.п.5 и ч.п. б/н оборудован дверной проем (фото №6,8).
в ч.п.5 оборудовано 3 оконных проема (фото №7).
в ч.п.4 оборудовано 2 оконных проема (фото №13).

Лицо, ответственное за обеспечение доступа: начальник ДУ-13 ЖКС Адмиралтейского района Атаева Эльмугаят Арсланалиева +7931-366-53-03

Приложение: материалы фотофиксации на 3 л.

Инспектор по обследованию ОНФ
Сектора обследования ОНФ
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»


(подпись)

Ястребов Д.А.
(ФИО)

Акт согласован:

Начальник сектора обследования ОНФ
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»


(подпись)

Яковлев А.Р.
(ФИО)

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 09.06.2022, расположенного по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, д. 18/20, лит. А, пом. 8-Н

Фото № 1



Фото № 2




Фото № 3 (вход в помещение)



Фото № 4 (ч.п.3)



Фото № 5 (ч.п.3)



Фото № 6 (ч.п.5)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 09.06.2022, расположенного по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, д. 18/20, лит. А, пом. 8-Н

Фото № 7 (ч.п.5)



Фото № 8 (ч.п.5)



Фото № 9 (ч.п.2.)



Фото № 10 (ч.п.2)



Фото № 11 (ч.п.2)



Фото № 12 (ч.п.1)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 09.06.2022, расположенного по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, д. 18/20, лит. А, пом. 8-Н
Фото № 13 (ч.п.4)

