

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт обследования объекта нежилого фонда

Санкт-Петербург

«03» августа 2022 г.

1. Адрес: г. Санкт-Петербург, Жуковского ул, д. 35, лит. А, пом. 2-Н.
2. Площадь: 51.5 кв.м.
3. Этаж: цокольный
4. Входы: общий со двора
5. Кадастровый номер: 78:31:0001130:4387
6. Состояние: удовлетворительное
7. Элементы благоустройства: визуально выявлены элементы электроснабжения, канализации.
8. В результате обследования объекта нежилого фонда установлено:
Помещение не используется, свободно от имущества третьих лиц.
В помещении проходят транзитные трубы (фото 6-10).
Высота потолка в помещении визуально 1,7м.
Визуально выявлены перепланировки:
оконные проемы в ч.п.1 частично заложены (фото 2,7).

Лицо, ответственное за обеспечение доступа: техник-смотритель ДУ-28 ЖКС№1
Центрального района Гаврилова Лилия Федыратовна +7-921-778-93-96

Приложение: материалы фотофиксации на 2л.

Инспектор по обследованию ОНФ
Сектора обследования ОНФ
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»



(подпись)

Сыченко Э.А.
(ФИО)

Начальник сектора обследования ОНФ
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»



(подпись)

Яковлев А.Р.
(ФИО)

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 03.08.2022, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Жуковского ул, д. 35, лит. А, пом. 2-Н.

Фото № 1



Фото № 2



Фото № 3 (вход в ЛК)




Фото № 4



Фото № 5



Фото № 6 (вход в помещение)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 03.08.2022, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Жуковского ул, д. 35, лит. А, пом. 2-Н.

Фото № 7 (ч.п.1)



Фото № 8 (ч.п.1)



Фото № 9 (ч.п.1)



Фото № 10 (ч.п.1)

