

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»**

**Отдел проведения проверок и обследований
земельных участков и объектов нежилого фонда**

Акт обследования объекта нежилого фонда

г. Санкт-Петербург

«20» ноября 2023 г.

1. Адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Английский, д. 21/60, литера. А, пом. 16-Н
2. Площадь: 45,6 кв.м.
3. Этаж: мансарда
4. Входы: 1 общий со двора через арку
5. Кадастровый номер: 78:32:0001166:3517
6. Состояние: удовлетворительное
7. Элементы благоустройства: визуально выявлены элементы электроснабжения, отопления, канализации, водоснабжения.
8. Обследование проводилось с использованием документов технического и кадастрового учета: поэтажный план из выписки ЕГРН от 09.11.2023 г.
9. В результате обследования объекта нежилого фонда установлено:
Помещение не используется, свободно от имущества третьих лиц, захлавлено.
Визуально перепланировки не выявлены.

Фотофиксация произведена на фотоаппарат Nikon COOLPIX AW130 № 42029992

Лицо, ответственное за обеспечение доступа: Ведущий специалист СПб ГКУ «РЖА Адмиралтейского района» Сивенкова София Юрьевна 409-70-52

Приложение: материалы фотофиксации на 3л.

Инспектор по обследованию ЗУ
отдела проведения проверок и обследований
земельных участков и объектов нежилого фонда
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»



(подпись)

Бавин Я.В.
(ФИО)

Акт согласован:

Начальник отдела
проведения проверок и обследований
земельных участков и объектов нежилого фонда
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»



(подпись)

Яковлев А.Р.
(ФИО)

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Отдел проведения проверок и обследований
земельных участков и объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 20.11.2023, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Английский, д. 21/60, литера. А, пом. 16-Н.

Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №5 (ч.п.1)



Фото №4 (вход в помещение)



Фото №6 (ч.п.1)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Отдел проведения проверок и обследований
земельных участков и объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 20.11.2023, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Английский, д. 21/60, литера. А, пом. 16-Н.

Фото №7 (ч.п.2)



Фото №8 (ч.п.2)



Фото №9 (ч.п.2)



Фото №10 (ч.п.3)



Фото №11 (ч.п.3)



Фото №12 (ч.п.4)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»**

**Отдел проведения проверок и обследований
земельных участков и объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 20.11.2023, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Английский, д. 21/60, литера. А, пом. 16-Н.

Фото №13 (ч.п.4)



Фото №14 (ч.п.4)



Фото №15 (ч.п.5)

