

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт обследования объектов нежилого фонда

Санкт-Петербург


«31» марта 2022 г.

1. Адрес: г. Санкт-Петербург, Бронницкая ул, д. 21, лит. А, пом. 1-Н.
2. Площадь: 35,5 кв.м.
3. Этаж: 1
4. Входы: отдельный с улицы
5. Кадастровый номер: 78:32:0001682:227
6. Состояние: нормальное
7. Элементы благоустройства: визуально выявлены элементы электроснабжения, отопления, водоснабжения, канализации.
8. В результате обследования объекта нежилого фонда установлено:
В помещении расположено имущество третьих лиц.
В помещении, в полу проходит транзитный трубопровод с запорным вентилем (фото № 13).
визуально выявлены перепланировки:
перегородка между ч.п.1 и ч.п.4 частично демонтирована (фото №3-5).
дверной проем в ч.п.2 зашит (фото № 3,7,10).
перегородка между ч.п.2 и ч.п.3 демонтирована, установлена новая перегородка с дверным проемом, установлена дверь, образована новая ч.п.(фото №3,5-7).
перегородка между ч.п.4 и ч.п.5 демонтирована (фото № 8-10).

Лицо, ответственное за обеспечение доступа: председатель ТСЖ «Бронницкая 21»
Жданов Александр Иванович +7921-382-73-80

Приложение: материалы фото фиксации на 3л.

Инспектор по обследованию ОНФ
Сектора обследования ОНФ
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»



(подпись)

Сыченко Э.А.
(ФИО)

Начальник сектора обследования ОНФ
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»



(подпись)

Яковлев А.Р.
(ФИО)

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 31.03.2022, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Бронницкая ул, д. 21, лит. А, пом. 1-Н.

Фото № 1



Фото № 2



Фото № 3 (ч.п.4,1)




Фото № 4 (ч.п.1,4,5,6)



Фото № 5 (ч.п.2,3)



Фото № 6 (ч.п.2,3)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 31.03.2022, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Бронницкая ул, д. 21, лит. А, пом. 1-Н.

Фото № 7 (ч.п.2,3)




Фото № 8 (ч.п.4)



Фото № 9 (ч.п.5)



Фото № 10 (ч.п.5)



Фото № 11 (ч.п.6)



Фото № 12 (ч.п.6,4,1)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 31.03.2022, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Бронницкая ул, д. 21, лит. А, пом. 1-Н.
Фото № 13 (ч.п.1)

