

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

**Акт обследования объектов нежилого фонда**

Санкт-Петербург

«07» апреля 2022 г.

1. Адрес: г. Санкт-Петербург, Исполкомская ул., д. 10, лит. Ж, пом. 2-Н.
2. Площадь: 44,6 кв.м.
3. Этаж: цокольный
4. Входы: общий со двора
5. Кадастровый номер: 78:31:0001485:3376
6. Состояние: удовлетворительное
7. Элементы благоустройства: визуально выявлены элементы электроснабжения, канализации.
8. В результате обследования объекта нежилого фонда установлено:  
Помещение не используется, свободно от имущества третьих лиц.  
В помещении проходят транзитные трубы (фото № 9,12-14).  
Визуально выявлены перепланировки:  
перегородка с дверным проемом между ч.п.1 и ч.п.2 демонтирована (фото № 9,11,14,15).  
оконные проемы в ч.п.1 зашиты (фото № 5,9,12).

Лицо, ответственное за обеспечение доступа: техник ДУ-32 ООО «Жилкомсервис №3»  
Центрального района Елисеева Юлия Петровна +7-921-656-94-67

Приложение: материалы фото фиксации на 3л.

Инспектор по обследованию ОНФ  
Сектора обследования ОНФ  
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»



(подпись)

Сыченко Э.А.  
(ФИО)

Начальник сектора обследования ОНФ  
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»



(подпись)

Яковлев А.Р.  
(ФИО)

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 07.04.2022, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, Исполкомская ул., д. 10, лит. Ж, пом. 2-Н.

Фото № 1



Фото № 2



Фото № 3 (вход общий со двора)



Фото № 4 (вход в ЛК)



Фото № 5



Фото № 6





**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 07.04.2022, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, Исполкомская ул., д. 10, лит. Ж, пом. 2-Н.

Фото № 7



Фото № 8 (вход в помещение)



Фото № 9 (ч.п.1)



Фото № 10 (ч.п.1)





Фото № 11 (ч.п.1)



Фото № 12 (ч.п.1)





**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 07.04.2022, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, Исполкомская ул., д. 10, лит. Ж, пом. 2-Н.

Фото № 13 (ч.п.1)



Фото № 14 (ч.п.1,2)



Фото № 15 (ч.п.2)

