

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт обследования объекта нежилого фонда

г. Санкт-Петербург

«04» октября 2022 г.

1. Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская ул., д. 26, к. 2, лит. А, пом. 14-Н
2. Площадь: 96,3 кв. м.
3. Этаж: 3
4. Входы: общий со двора
5. Кадастровый номер: 78:12:0007209:5985
6. Состояние: удовлетворительное
7. Элементы благоустройства: визуально выявлены элементы электроснабжения.
8. В результате обследования объекта нежилого фонда установлено:
В ч.п.1 и ч.п.2 находятся элементы вентиляции (фото № 9-12,14,15).
В ч.п.6 находится серверная (фото №16,17).
Помещение не используется, свободно от имущества третьих лиц.
Визуально выявлены перепланировки:
В ч.п.7 установлены перегородки с дверями, образованы две новые ч.п. (фото №6,19,20,23,24).

Лицо, ответственное за обеспечение доступа: начальник АХО Невского РЖА Николаев Кирилл Борисович +79119342124

Приложение: материалы фотофиксации на 5 л.

Инспектор по обследованию ОНФ
Сектора обследования ОНФ
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»


(подпись)

Ястребов Д.А.
(ФИО)

Акт согласован:

Начальник сектора обследования ОНФ
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»


(подпись)

Яковлев А.Р.
(ФИО)

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 04.10.2022, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Караваяевская ул., д. 26, к. 2, лит. А, пом. 14-Н

Фото № 1



Фото № 2



Фото № 3 (вход в помещение)




Фото № 4 (вход в помещение)



Фото № 5 (ч.п.7)



Фото № 6 (ч.п.7)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 04.10.2022, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Караваяевская ул., д. 26, к. 2, лит. А, пом. 14-Н

Фото № 7 (ч.п.7)




Фото № 8 (ч.п.7)



Фото № 9 (ч.п.1)



Фото № 10 (ч.п.1)



Фото № 11 (ч.п.1)



Фото № 12 (ч.п.2)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 04.10.2022, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Караваевская ул., д. 26, к. 2, лит. А, пом. 14-Н

Фото № 13 (ч.п.2)




Фото № 14 (ч.п.2)



Фото № 15 (ч.п.6)




Фото № 16 (ч.п.6)



Фото № 17 (ч.п.6)



Фото № 18 (ч.п.7)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 04.10.2022, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Караваевская ул., д. 26, к. 2, лит. А, пом. 14-Н

Фото № 19 (ч.п.7)




Фото № 20 (ч.п.7)




Фото № 21 (ч.п.7)




Фото № 22 (ч.п.7)



Фото № 23 (ч.п.7)





Фото № 24 (ч.п.7)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 04.10.2022, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Караваяевская ул., д. 26, к. 2, лит. А, пом. 14-Н

Фото № 25 (ч.п.4)




Фото № 26 (ч.п.4)



Фото № 27 (ч.п.5)



Фото № 28 (ч.п.5)



Фото № 29 (ч.п.4)

