

ФОТОТАБЛИЦА

Фото № 1	
Описание:	адресный ориентир здания, в котором расположен Объект.
Фото № 2	
Описание:	общий вид здания, в котором расположен Объект.

Главный специалист _____ Долгушева О.О.

Ведущий специалист _____ Седов С.В.

<p>Фото № 3</p>	
<p>Описание:</p>	<p>вход в Объект.</p>
<p>Фото № 4</p>	
<p>Описание:</p>	<p>общий вид ч.п. 1.</p>


Главный специалист _____ Долгушева О.О.

Ведущий специалист _____ Седов С.В.

<p>Фото № 5</p>	
<p>Описание:</p>	<p>общий вид ч.п. 3.</p>
<p>Фото № 6</p>	
<p>Описание:</p>	<p>оборудована ниша в стене в ч.п. 3.</p>



Главный специалист _____ Долгушева О.О.

Ведущий специалист _____ Седов С.В.

Фото № 7	
Описание:	общий вид ч.п. 4.
Фото № 8	
Описание:	общий вид ч.п. 8.

Главный специалист _____ Долгушева О.О.

Ведущий специалист _____ Седов С.В.

Фото № 9	
Описание:	оборудована перегородка с проемом в ч.п. 12.
Фото № 10	
Описание:	оборудован дверной проем в стене между ч.п. 8 и ч.п. 13.

Главный специалист _____ Долгушева О.О.

Ведущий специалист _____ Седов С.В.

Приложение к Акту обследования от 18.09.2023
в соответствии с заданием от 15.09.2023
№ 6598. Адрес: Санкт-Петербург, Херсонская ул.,
д. 8, лит. А, пом. 9-Н (далее – Объект).

Фото № 11	
Описание:	общий вид ч.п. 13.

Главный специалист _____ Долгушева О.О.

Ведущий специалист _____ Седов С.В.