

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Отдел проведения проверок и обследований  
земельных участков и объектов нежилого фонда**

**Акт обследования объекта нежилого фонда**

г. Санкт-Петербург

«05» декабря 2022 г.

1. Адрес: г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 6-8, лит. А, пом. 7-Н
2. Площадь: 99,6 кв. м.
3. Этаж: цоколь
4. Входы: 2 общих со двора
5. Кадастровый номер: 78:31:0102701:3758
6. Состояние: удовлетворительное
7. Элементы благоустройства: визуально выявлены элементы электроснабжения.
8. В результате обследования объекта нежилого фонда установлено:  
В помещении проходят транзитные трубы.  
Помещение не используется, свободно от имущества третьих лиц.  
Визуально выявлены перепланировки:  
в ч.п.1 оборудован оконный проем (фото №8).  
вход в помещение 7-Н (ч.п.2) зашит (фото №11).

Лицо, ответственное за обеспечение доступа: техник ДУ-9 ЖКС-3 Центрального района  
Решмед Людмила Сергеевна +7911-099-85-62

Приложение: материалы фотофиксации на 3 л.

Инспектор по обследованию ОНФ  
отдела проведения проверок и обследований  
земельных участков и объектов нежилого фонда  
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»

  
(подпись)

Ястребов Д.А.  
(ФИО)

Акт согласован:

Начальник отдела  
проведения проверок и обследований  
земельных участков и объектов нежилого фонда  
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»

  
(подпись)

Яковлев А.Р.  
(ФИО)

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Отдел проведения проверок и обследований  
земельных участков и объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 05.12.2022, расположенного по адресу:  
г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 6-8, лит. А, пом. 7-Н

Фото № 1



Фото № 2



Фото № 3



Фото № 4 (вход в пом. 7-Н ч.п2)



Фото № 5 (ч.п.1)



Фото № 6 (ч.п.1)





**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Отдел проведения проверок и обследований  
земельных участков и объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 05.12.2022, расположенного по адресу:  
г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 6-8, лит. А, пом. 7-Н

Фото № 7 (ч.п.1)



Фото № 8 (ч.п.1)




Фото № 9 (ч.п.1)



Фото № 10 (ч.п.2)



Фото № 11 (ч.п.2)




Фото № 12 (ч.п.2)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Отдел проведения проверок и обследований  
земельных участков и объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 05.12.2022, расположенного по адресу:  
г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 6-8, лит. А, пом. 7-Н

Фото № 13 (ч.п.2)

