

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

**Акт обследования объекта нежилого фонда**

г. Санкт-Петербург

«29» июля 2022 г.

1. Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Чехова, д. 11-13, лит. А, пом. 3-Н
2. Площадь: 45,6 кв.м.
3. Этаж: подвал
4. Входы: общий со двора
5. Кадастровый номер: 78:31:0001281:2630
6. Состояние: удовлетворительное
7. Элементы благоустройства: визуально выявлены элементы канализации.
8. В результате обследования объекта нежилого фонда установлено:  
Помещение не используется, свободно от имущества третьих лиц.  
В помещении проходят транзитные трубы (фото №4,5).  
Визуально перепланировки не выявлены.

Лицо, ответственное за обеспечение доступа: техник-смотритель ДУ-3 ЭУ-4 ЖКС№1  
Центрального района Читанава Нико Мамрикович +7951-640-26-76

Приложение: материалы фотофиксации на 2 л.

Инспектор по обследованию ОНФ  
Сектора обследования ОНФ  
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»

  
(подпись)

Ястребов Д.А.  
(ФИО)

Акт согласован:

Начальник сектора обследования ОНФ  
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»

  
(подпись)

Яковлев А.Р.  
(ФИО)

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 29.07.2022, расположенного по адресу:  
г. Санкт-Петербург, ул. Чехова, д. 11-13, лит. А, пом. 3-Н

Фото № 1



Фото № 2



Фото № 3 (вход в помещение)



Фото № 5 (ч.п.1)

Фото № 4 (ч.п.1)



Фото № 6 (ч.п.1)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 29.07.2022, расположенного по адресу:  
г. Санкт-Петербург, ул. Чехова, д. 11-13, лит. А, пом. 3-Н

Фото № 7 (ч.п.1)



Фото № 8 (ч.п.1)

