

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»**

Сектор обследования объектов нежилого фонда

Акт обследования объекта нежилого фонда

Санкт-Петербург

«15» ноября 2021 г.

1. Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 47, лит. А, пом. 3-Н
2. Площадь: 190,4 кв.м.
3. Этаж: подвал
4. Входы: общий с улицы через приямок
5. Кадастровый номер: 78:14:0761902:2579
6. Состояние: удовлетворительное
7. Элементы благоустройства: визуально выявлены элементы отопления, канализации, водоснабжения, электроснабжения.
8. В результате обследования объекта нежилого фонда установлено:
Вход в помещение через пом. 31-Н отсутствует (фото №24).
В помещении проходят транзитные трубы (фото №7,9,22).
Помещение не используется, свободно от имущества третьих лиц, захламлено.
Визуально выявлены перепланировки:
дверной проем между ч.п.2 и ч.п.3 заложен (фото №7).

Лицо, ответственное за обеспечение доступа: начальник ЖУ-1 ООО «УК Московская Застава» Богиня Оксана Васильевна +7931-253-60-37

Приложение: материалы фотофиксации на 4 л.

Инспектор по обследованию ОНФ
Сектора обследования ОНФ
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»


(подпись)

Ястребов Д.А.
(ФИО)

Акт согласован:

Начальник сектора обследования ОНФ
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»


(подпись)

Яковлев А.Р.
(ФИО)

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 15.11.2021, расположенного по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 47, лит. А, пом. 3-Н

Фото № 1



Фото № 2



Фото № 3 (вход в помещение(ч.п.6))



Фото № 4 (вход в помещение(ч.п.14))



Фото № 5 (вход в помещение(ч.п.1))



Фото № 6 (ч.п.1)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 15.11.2021, расположенного по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 47, лит. А, пом. 3-Н

Фото № 7 (ч.п.2)



Фото № 8 (ч.п.2)



Фото № 9 (ч.п.3)




Фото № 10 (ч.п.4)



Фото № 11 (ч.п.5)



Фото № 12 (ч.п.6)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 15.11.2021, расположенного по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 47, лит. А, пом. 3-Н

Фото № 13 (ч.п.6)



Фото № 14 (ч.п.7)



Фото № 15 (ч.п.7)



Фото № 16 (ч.п.8)



Фото № 17(ч.п.9)

Фото № 18(ч.п.10)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 15.11.2021, расположенного по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 47, лит. А, пом. 3-Н

Фото № 19 (ч.п.11)



Фото № 20 (ч.п.12)




Фото № 21 (ч.п.12)

Фото № 22(ч.п.13)



Фото № 23(ч.п.14)

Фото № 24

