


**Краткие данные отчета об оценке рыночной стоимости
объекта нежилого фонда, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Бассейная ул., дом 27, литера А, помещение 1-Н, общая площадь
43,8 кв.м., кадастровый номер 78:14:0007635:2565, подвал**

1. Данные об отчете.


- 1.1. Дата проведения оценки: 05.08.2024.
- 1.2. Оцениваемые права: право собственности.

2. Описание объекта оценки:

- 2.1. Карта местоположения



<https://yandex.ru/maps>



1 общий с улицы

2.2. Описание здания, в котором расположен объект оценки

Тип здания	Здание (Жилое)
Материал	Кирпич
Год постройки	1960
Состояние по осмотру	Работоспособное
Этажность	7
Наличие подвала	+
Наличие надстройки, мансарды, чердака, технического этажа	н/д
Инженерная обеспеченность	Электроснабжение, отопление, водоснабжение, канализация

2.3. Описание встроенного помещения:

2.3.1. Общие характеристики помещения

Вид объекта	Встроенное нежилое
Кадастровый номер объекта	78:14:0007635:2565
Общая площадь, кв. м	43,8
Полезная площадь (расчет), кв. м.	43,8
Занимаемый объектом этаж или этажи	Подвал, заглубление 1,25 м
Состояние (по осмотру)	Состояние помещения удовлетворительное
Окна (количество, размер, направленность и др.)	1 – подвального типа, на улицу
Вход (Отдельный /общий с жилыми / нежилыми со двора/с улицы/арки и др.)	1 общий вход с жилыми помещениями с улицы. Состояние подъезда: удовлетворительное. Домофон: +. Доступ во двор не ограничен
Высота пол - потолок (по документам)	2,50 м
Инженерные коммуникации	Электроснабжение
Текущее использование	Не используется
Доля земельного участка, относящегося к объекту	Доля земельного участка в натуре не выделена

2.3.2. Описание локального окружения

Описание помещений, соседствующих с объектом оценки, в т.ч. их текущее использование	Жилые и нежилые помещения
Краткое описание квартала, в котором расположен объект оценки	Окружение объекта оценки составляет преимущественно жилая застройка. В ближайшем окружении располагаются школы, детские сады, магазины, кафе, рестораны, аптеки. Плотность застройки – высокая.
Общее состояние окружающей территории (наличие скверов, детских площадок, мусорных баков и т.д.)	Дом, в котором находится оцениваемое помещение, расположен на 1 линии. Территория благоустроена. Состояние двора – удовлетворительное.
Наличие парковки (организованная / неорганизованная)	Неорганизованная парковка на ближайших улицах и внутриквартальных проездах
Транспортная доступность (удобство подъезда непосредственно к объекту, удаленность от ближайшей станции метро)	Здание, в котором расположено оцениваемое помещение, находится в Московском районе города Санкт-Петербурга, в квартале, ограниченном: ■ с севера – Бассейной ул., ■ с юга – Фрунзе ул., ■ с востока – Московским пр.,

	с запада –Варшавской ул. Интенсивность транспортных и пешеходных потоков непосредственно возле Объекта оценки можно охарактеризовать как «средняя». По ближайшей магистрали (Московский пр.) – активное автомобильное движение. Характер и состав пешеходных потоков: работники организаций и жители близлежащий домов. Транспортная доступность Объекта оценки легковым транспортом характеризуется как отличная. Подъезд непосредственно к Объекту оценки свободный. Ближайшая станция метро «Парк Победы» расположена на расстоянии $\approx 0,52$ м. Транспортная доступность Объекта обеспечивается по Бассейной ул.
Условия для погрузочно-разгрузочных работ	Объект оценки имеет удовлетворительные условия для осуществления погрузо-разгрузочных работ. Объект оценки не оснащен специальным оборудованием для осуществления разгрузки

2.3.3. Обременения объекта (Обременения КГИОП, ГОЧС, другие обременения и сервитуты):

А) Обременение договором аренды – отсутствует.

Б) Обременения КГИОП, ГОЧС, другие обременения и сервитуты:

Объект не относится к числу выявленных объектов культурного наследия.

Объект расположен в границах зон охраны и (или) защитных зон объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга: единой зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности (участок ЗРЗ(14)05).

Выявленные ограничения (обременения) права:

- Обязанность покупателя согласовывать все наружные ремонтно-строительные работы с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

- Обязанность покупателя обеспечивать эксплуатирующим организациям беспрепятственный доступ к инженерному оборудованию, находящемуся на Объекте, для выполнения необходимых ремонтных работ, работ по ликвидации аварий либо неисправности оборудования, приборов учета и контроля.

Architectural floor plan of a building. A red rectangle highlights a specific room. The plan includes various rooms with dimensions and elevations.

Dimensions and Elevations:

- Top left: $h = 2.52$
- Top right: $-h = 1.25$
- Bottom left: $h = 14.0$
- Bottom right: $-h = 1.25$

Room dimensions (approximate):

- Top left: 9.80×57.3
- Top right: 4.39×4.39
- Bottom left: 7.30×7.91
- Bottom right: 4.39×4.39

Other features include a staircase and a central area labeled 43.8 .

Внешний и внутренний виды объекта:

A tall, multi-story apartment building with a fire escape on the side and a sign that reads "KUTUSKA". The building is light-colored with many windows. In the foreground, there are some green bushes and a utility pole. Two people are visible in the bottom left corner.

A photograph showing the exterior of a building entrance. The building has a light-colored, textured facade. A dark red door is visible, featuring a semi-circular window above it. A small, dark awning is mounted over the door. To the left of the door, there is a small, dark rectangular sign. The building is situated on a street, with a sidewalk and a road visible in the foreground. A green tree is partially visible on the left side of the frame.

Фото 2. Табличка с номером дома

Характеристика входной группы в помещение и оконных проемов



Фото 3. Общий вход с улицы Объекта оценки



Фото 4. Доступ Объекта оценки



Фото 5. Вид окна Объекта оценки




Фото 6. Вид окна и входа Объекта оценки

Внутреннее состояние Объекта оценки



Фото 7. Вход



Фото 8.



Фото 9.



Фото 10.

2.4. Акт осмотра Объекта оценки

Акт осмотра объекта нежилого фонда

помещения

от 05.08.2024

Адрес объекта: Санкт-Петербург, Бассейная ул., дом 27, литера А, помещение 1-Н.

Площадь: 43,8 кв.м.

Этаж: подвал, заглубление 1,25 м.

Высота: 2,50 м.

Входы: 1 общий с улицы.

Окна: 1 – подвального типа, на улицу.

Кадастровый номер: 78:14:0007635:2565.

Инженерные коммуникации: в здании: электроснабжение, отопление, водоснабжение, канализация; в помещении: электроснабжение.

Текущее использование: не используется.

Выявленные перепланировки: не выявлено.

Примечание: -.

Представитель ООО «Оценка-НБК»	
ФИО	О.В. Васильева
Контакты	ocenka_nbk@mail.ru

2.5. Выводы по анализу наилучшего использования объекта

В соответствии с п.17. ФСО№7 анализ наиболее эффективного использования частей объекта недвижимости – встроенного нежилого помещения проводится с учетом фактического использования других частей целого объекта. При проведении осмотра было установлено, что фактическим использованием других частей здания размещения Объекта оценки, является жилое и коммерческое, что не противоречит наиболее эффективному использованию Объекта оценки – помещение свободного назначения.

Характеристики локального местоположения, а также характеристики помещения, позволяют позиционировать объект в сегменте встроенных помещений свободного назначения, с учетом существующих ограничений.

Следует отметить что:

- Обязанность покупателя согласовывать все наружные ремонтно-строительные работы с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.
- Обязанность покупателя обеспечивать эксплуатирующим организациям беспрепятственный доступ к инженерному оборудованию, находящемуся на Объекте, для выполнения необходимых ремонтных работ, работ по ликвидации аварий либо неисправности оборудования, приборов учета и контроля.

2.6. Результаты проведения оценки¹

Рыночная стоимость Объекта оценки, округленно, руб., с учетом НДС	2 520 000	
Диапазон стоимости, руб.	2 268 000	2 772 000
Удельный показатель стоимости Объекта оценки, руб. / кв. м, с учетом НДС	57 534	
Рыночная стоимость Объекта оценки, округленно, руб., без учета НДС	2 100 000	
Диапазон стоимости, руб.	1 890 000	2 310 000
Удельный показатель стоимости Объекта оценки, руб. / кв. м, без учета НДС	47 945	

¹ По состоянию на дату оценки Россия и мировое сообщество переживают беспрецедентный кризис, связанный с проведением специальной военной операции на Украине. Продолжительность этого события неизвестна. Несмотря на то, что очевидно негативное воздействие на микро- и макроэкономику, а также на различные рынки, невозможно предсказать такое воздействие в настоящее время или воздействие нынешних и будущих правительственных контрмер. Существует риск того, что кризис увеличит вероятность глобальной рецессии.

Мнение Оценщика относительно рыночной стоимости действительно на дату оценки при сохранении экономической ситуации, сложившейся на дату проведения оценки. Поэтому непредусмотренное в Отчете изменение самого Объекта и его окружения, равно как изменение политических, экономических и иных факторов, которые могут возникнуть после даты оценки и повлиять на рыночную ситуацию и, следовательно, на наиболее вероятную величину рыночной стоимости, находятся вне рамок данной оценки.