

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Отдел проведения проверок и обследований  
земельных участков и объектов нежилого фонда**

г. Санкт-Петербург

«26» октября 2023 г.

1. Адрес: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 124, к. 2, лит. А, пом. 1-Н
2. Площадь: 17,2 кв. м.
3. Этаж: 1
4. Вход: общий со двора
5. Кадастровый номер: 78:12:0006357:4517
6. Состояние: удовлетворительное
7. Элементы благоустройства: визуально выявлены элементы электроснабжения, отопления.
8. Обследование проводилось с использованием документов технического и кадастрового учета: поэтажный план из выписки ЕГРН от 19.10.2023 г.
9. В результате обследования объекта нежилого фонда установлено:  
Помещение не используется, свободно от имущества третьих лиц.  
Визуально выявлены перепланировки:  
перегородки с дверью между ч.п.1 и ч.п.2 демонтированы (фото №5,6).

Фотофиксация произведена на фотоаппарат Nikon COOLPIX AW130 № 42029992

Лицо, ответственное за обеспечение доступа: Арутюнян Ервант Амбарцумович +7921-965-14-16

Приложение: материалы фотофиксации на 2 л.

Инспектор по обследованию ОНФ  
отдела проведения проверок и обследований  
земельных участков и объектов нежилого фонда  
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»



(подпись)

Ястребов Д.А.

(ФИО)

Акт согласован:

Начальник отдела  
проведения проверок и обследований  
земельных участков и объектов нежилого фонда  
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»



(подпись)

Яковлев А.Р.

(ФИО)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Отдел проведения проверок и обследований  
земельных участков и объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 26.10.2023, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 124, к. 2, лит. А, пом. 1-Н

Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4 (вход в помещение)



Фото №5 (ч.п.1,2)



Фото №6 (ч.п.1,2)

