

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт обследования объекта нежилого фонда

Санкт-Петербург

«17» сентября 2021 г.

1. Адрес: г. Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д. 49, лит. А, пом. 4-Н
2. Площадь: 141,7 кв.м
3. Этаж: цокольный
4. Входы: отдельный со двора
5. Кадастровый номер: 78:32:0001063:810
6. Состояние: удовлетворительное
7. Элементы благоустройства: визуально выявлены элементы электроснабжения, отопления, канализации, водоснабжения
8. В результате обследования объекта нежилого фонда установлено:
Помещение не используется, свободно от имущества третьих лиц, захламлено.
Визуально выявлены перепланировки:
в ч.п.2 установлены перегородки с дверями, образованы 2 новых ч.п., в одной из которых оборудован санузел (фото 3-6);
в ч.п.1 установлена перегородка с дверью, образована новая ч.п. (фото 7,8);
в ч.п.4 установлена перегородка, оборудован санузел (фото 11,13);
проход между ч.п.4 и ч.п.5 зашит (фото 13,17), вход в ч.п.5 осуществляется со двора дома по адресу Вознесенский пр. 47 (фото 18) через переоборудованный оконный проем (фото 14);
в ч.п. 5 расположен теплоцентр (фото 14-17).

Лицо, ответственное за обеспечение доступа: техник ДУ-8 ЖКС№2 Адмиралтейского район Наумова Жанна Ивановна +7921-306-81-64

Приложение: материалы фотофиксации на 3л.

Инспектор по обследованию ОНФ
Сектора обследования ОНФ
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»



(подпись)

Данильченко Д.В.
(ФИО)

Акт согласован:

Начальник сектора обследования ОНФ
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»



(подпись)

Яковлев А.Р.
(ФИО)

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 17.09.2021, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д. 49, лит. А, пом. 4-Н

Фото № 1



Фото № 2 (вход в помещение)



Фото № 3 (ч.п. 2)



Фото № 4 (ч.п. 3)



Фото № 5 (ч.п. 4)



Фото № 6 (ч.п. 2)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 17.09.2021, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д. 49, лит. А, пом. 4-Н

Фото № 7 (ч.п. 1)



Фото № 8 (ч.п. 1)



Фото № 9 (ч.п. 1)



Фото № 10 (ч.п. 3)



Фото № 11 (ч.п. 4)



Фото № 12 (ч.п. 4)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 17.09.2021, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д. 49, лит. А, пом. 4-Н

Фото № 13 (ч.п. 4)



Фото № 14




Фото № 15 (ч.п. 5)



Фото № 16 (ч.п. 5)



Фото № 17 (ч.п. 5)



Фото № 18

