

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

**Акт обследования объекта нежилого фонда**

Санкт-Петербург

«12» ноября 2020 г.

1. Адрес: г. Санкт-Петербург, Галерная ул., д. 54, лит. А, пом. 3-Н
2. Площадь: 18,6 кв.м
3. Этаж: 1
4. Входы: 1 общий со двора
5. Кадастровый номер: 78:32:0001088:1380
6. Состояние: удовлетворительное
7. Элементы благоустройства: электроснабжение, водоснабжение, отопление, канализация
8. В результате обследования объекта нежилого фонда установлено:  
Помещение не используется, свободно от имущества третьих лиц, захламлено.  
Визуально перепланировки не выявлены.

Лицо, ответственное за обеспечение доступа: техник-смотритель ДУ-15 ЖКС№2  
Адмиралтейского района Ларюшкина Елена Николаевна, +7921-330-52-49

Приложение: материалы фотофиксации на 2л.

Инспектор по обследованию ОНФ  
Сектора обследования ОНФ  
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»



(подпись)

Данильченко Д.В.  
(ФИО)

Акт согласован:

Начальник сектора обследования ОНФ  
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»



(подпись)

Яковлев А.Р.  
(ФИО)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 12.11.2020, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, Галерная ул., д. 54, лит. А, пом. 3-Н

Фото № 1



Фото № 2



Фото № 3 (вход в помещение)




Фото № 4 (ч.п. 1)



Фото № 5 (ч.п. 2,3)



Фото № 6 (ч.п. 4)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 12.11.2020, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, Галерная ул., д. 54, лит. А, пом. 3-Н

Фото № 7 (ч.п. 4)

