

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт обследования объекта нежилого фонда

Санкт-Петербург

«09» декабря 2020 г.

1. Адрес: г. Санкт-Петербург, Рузовская ул., д. 25, лит. А, пом. 4-Н
2. Площадь: 36,7 кв.м
3. Этаж: 1
4. Входы: отдельный со двора
5. Кадастровый номер: 78:32:0001687:1392
6. Состояние: удовлетворительное
7. Элементы благоустройства: визуально выявлены элементы электроснабжения
8. В результате обследования объекта нежилого фонда:
Помещение не используется, свободно от имущества третьих лиц, захламлено. В помещении проходят транзитные трубы (фото 4-6).
Визуально перепланировки не выявлены.

Лицо, ответственное за обеспечение доступа: техник ЖЭС-6 ЖКС Адмиралтейского района Новикова Нина Степановна +7921-991-06-16

Приложение: материалы фотофиксации на 1л.

Инспектор по обследованию ОНФ
Сектора обследования ОНФ
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»



(подпись)

Данильченко Д.В.
(ФИО)

Акт согласован:

Начальник сектора обследования ОНФ
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»



(подпись)

Яковлев А.Р.
(ФИО)

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 09.12.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Рузовская ул., д. 25, лит. А, пом. 4-Н

Фото № 1



Фото № 2



Фото № 3 (вход в пом. 4-Н)



Фото № 4



Фото № 5



Фото № 6

