

ФОТОТАБЛИЦА

Фото 1	
Описание:	Адресная табличка.
Фото 2	
Описание:	Вид на Объект.

Ведущий специалист

Малышко Ю.М.

Главный специалист

Агаева Е.В.

Фото 3	
Описание:	Вид внутри Объекта (ч.п. 1).

Фото 4	
Описание:	Вид внутри Объекта (ч.п. 2).

Ведущий специалист

Малышко Ю.М.

Главный специалист

Агаева Е.В.

Фото 5	
Описание:	Вид внутри Объекта (ч.п. 3).

Фото 6	
Описание:	Вид внутри Объекта (ч.п. 3).

Ведущий специалист

Малышко Ю.М.

Главный специалист

Агаева Е.В.

Фото 7	
Описание:	Вид внутри Объекта (ч.п. 1). В ч.п. 1 установлена перегородка с дверным проемом, демонтировано сантехническое оборудование (раковина).

Фото 8	
Описание:	Вид внутри Объекта (ч.п. 4).

Ведущий специалист

Малышко Ю.М.

Главный специалист

Агаева Е.В.

Фото 9	
Описание:	Вид внутри Объекта (ч.п. 1). В ч.п. 1 установлена перегородка с дверным проемом, демонтировано сантехническое оборудование (раковина).

Фото 10	
Описание:	Вид внутри Объекта (ч.п. 1). Установлена перегородка с дверным проемом.

Ведущий специалист

Малышко Ю.М.

Главный специалист

Агаева Е.В.