

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

**Акт обследования объекта нежилого фонда**

Санкт-Петербург

«16» ноября 2020 г.

1. Адрес: г. Санкт-Петербург, Мясная ул., д. 19-21, лит. А, пом. 9-Н
2. Площадь: 79,1 кв.м
3. Этаж: 1
4. Входы: 1 отдельный с улицы
5. Кадастровый номер: 78:32:0001077:1240
6. Состояние: удовлетворительное
7. Элементы благоустройства: электроснабжение, водоснабжение, отопление, канализация
8. В результате обследования объекта нежилого фонда установлено:  
Помещение не используется, свободно от имущества третьих лиц, захлавлено.  
Визуально перепланировки не выявлены.

Лицо, ответственное за обеспечение доступа: техник ООО УК «Стиль С» Кузнецова Наталья Владимировна, +7962-713-25-13

Приложение: материалы фотофиксации на 4л.

Инспектор по обследованию ОНФ  
Сектора обследования ОНФ  
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Данильченко Д.В.  
(ФИО)

Акт согласован:

Начальник сектора обследования ОНФ  
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Яковлев А.Р.  
(ФИО)

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 16.11.2020, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, Мясная ул., д. 19-21, лит. А, пом. 9-Н

Фото № 1



Фото № 2 (вход в помещение)



Фото № 3 (ч.п. 1)



Фото № 4 (ч.п. 2)



Фото № 5 (ч.п. 2)



Фото № 6 (ч.п. 3)





**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 16.11.2020, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, Мясная ул., д. 19-21, лит. А, пом. 9-Н

Фото № 7 (ч.п. 3)



Фото № 8 (ч.п. 4)



Фото № 9 (ч.п. 7)



Фото № 10 (ч.п. 5,6)

