

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт обследования объекта нежилого фонда

Санкт-Петербург

«21» декабря 2020 г.

1. Адрес: г. Санкт-Петербург, 8-я Красноармейская ул., д. 21, лит. Б, пом. 2-Н
2. Площадь: 13,7 кв.м
3. Этаж: 1
4. Входы: 1 отдельный со двора
5. Кадастровый номер: 78:32:0001642:509
6. Состояние: неудовлетворительное
7. Элементы благоустройства: визуально выявлены элементы электроснабжения, водоснабжения, канализации
8. В результате обследования объекта нежилого фонда установлено:
Помещение свободно от имущества третьих лиц, захламлено, в помещении проходят транзитные трубы.
Визуально перепланировки не выявлены.

Лицо, ответственное за обеспечение доступа: начальник ДУ-24 ЖКС №1 Адмиралтейского района Родионова Валентина Алексеевна, +7931-210-08-44

Приложение: материалы фотофиксации на 1 л.

И.о. начальника сектора обследования ОНФ
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»



(подпись)

Данильченко Д.В.
(ФИО)

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.12.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, 8-я Красноармейская ул., д. 21, лит. Б, пом. 2-Н

Фото № 1



Фото № 2



Фото № 3



Фото № 4



Фото № 5



Фото № 6

