

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт обследования объекта нежилого фонда

Санкт-Петербург

«17» декабря 2020 г.

1. Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д. 32, лит. А, пом. 9-Н.
2. Площадь: 49 кв.м.
3. Этаж: 2.
4. Кадастровый номер: 78:32:0001663:2697.
5. Входы: 2 общих со двора.
6. Состояние: удовлетворительное.
7. Элементы благоустройства: электроснабжение, отопление.
8. В результате обследования объекта нежилого фонда установлено: Объект не используется, свободен от имущества третьих лиц. Визуально перепланировки не выявлены.

Лицо, ответственное за обеспечение доступа: представитель ООО «Стилес» Коттер Валерий Леонидович +79643959980.

Инспектор по обследованию ОНФ
Сектора обследования ОНФ
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»



(подпись)

Усманов Д.К.
(ФИО)

Акт согласован:

И.о. начальника
Сектора обследования ОНФ
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»



(подпись)

Данильченко Д.В.
(ФИО)

Приложение: материалы фотофиксации на 2л.



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 17.12.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д. 32, лит. А, пом. 9-Н.

Фото № 1



Фото № 2




Фото № 3



Фото № 4



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 17.12.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д. 32, лит. А, пом. 9-Н.

Фото № 5

