

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт обследования объекта нежилого фонда

Санкт-Петербург

«21» октября 2020 г.

1. Адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 24-Н, 85-Н.
2. Площадь: 170,2 кв.м
3. Этаж: 1
4. Входы: 2 отдельных с улицы, общий с улицы, общий со двора.
5. Кадастровый номер: 78:32:0001616:3054
6. Состояние: нормальное.
7. Элементы благоустройства: электроснабжение, водоснабжение, отопление, канализация.
8. В результате обследования объекта нежилого фонда установлено: между ч.п. 1 и ч.п. 2 пом. 24-Н устроен проем (Фото № 5); между ч.п. 1, 2, 3 демонтированы и установлены перегородки, образующие новую ч.п. (Фото № 6); между ч.п. 5 и ч.п. 6 устроен проем (Фото № 8); в ч.п. 1 пом 85-Н устроены ниши (Фото № 19, № 20). Объект не используется, свободен от имущества третьих лиц.

Лицо, ответственное за обеспечение доступа: начальник сектора по работе с договорами СПб ГКУ «Жилищное агентство Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» Масленникова Галина Анатольевна +79313265249.

Приложение: материалы фотофиксации на 5л.

И.о начальника сектора обследования ОНФ
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»

Инспектор по обследованию ОНФ
сектора обследования ОНФ
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»


(подпись)


(подпись)

Данильченко Д.В.
(ФИО)

Усманов Д.К.
(ФИО)

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 24-Н, 85-Н.

Фото № 1



Фото № 2



Фото № 3 (ч.п. 1)



Фото № 4 (ч.п. 1)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 24-Н, 85-Н.

Фото № 5 (проход между ч.п. 1 и ч.п. 2)



Фото № 6 (ч.п. 3)



Фото № 7 (ч.п. 5)



Фото № 8 (ч.п. 5)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 24-Н, 85-Н.

Фото № 9 (ч.п. 6)



Фото № 10 (ч.п. 6)



Фото № 11 (ч.п. 6)




Фото № 12 (ч.п. 8)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 24-Н, 85-Н.

Фото № 13 (ч.п. 8)



Фото № 14 (ч.п. 7)



Фото № 15 (ч.п. 1)



Фото № 16 (ч.п. 1)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 24-Н, 85-Н.

Фото № 17 (вход с ЛК в пом. 85-Н)



Фото № 18



Фото № 19 (ч.п. 1 пом. 85-Н)



Фото № 20 (ч.п. 1 пом. 85-Н)

