

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт обследования объекта нежилого фонда

Санкт-Петербург

«16» октября 2020 г.

1. Адрес: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 2, лит. А, пом. 79-Н
2. Площадь: 243,2 кв.м
3. Этаж: 4
4. Входы: 1 общий со двора
5. Кадастровый номер: 78:32:0001616:3151
6. Состояние: удовлетворительное
7. Элементы благоустройства: визуально выявлены элементы электроснабжения, водоснабжения, отопления, канализации
8. В результате обследования объекта нежилого фонда установлено:
Помещение не используется, свободно от имущества третьих лиц, захламлено.
Визуально выявлены перепланировки:
дверной проем между ч.п.1 и ч.п.2 заложен и перенесен (фото 4,5);
дверной проем между ч.п.6 и ч.п.22 заложен, доступ в ч.п.6 осуществляется через ч.п.5 через дверь, оборудованную в перегородке (фото 10,11);
перегородка с дверью между ч.п.17 и ч.п.15 перенесена вглубь ч.п.15 (фото 17);
в ч.п.18 установлена перегородка с дверью (фото 14).

Лицо, ответственное за обеспечение доступа: нач. сектора по работе с договорами ГУЖА Адмиралтейского р-на Масленникова Галина Анатольевна, +7931-326-52-49

Приложение: материалы фотофиксации на 5л.

И.о. начальника сектора обследования ОНФ
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»



(подпись)

Данильченко Д.В.
(ФИО)

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 16.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 2, лит. А, пом. 79-Н

Фото № 1



Фото № 2 (вход в помещение)



Фото № 3 (ч.п. 1)



Фото № 4 (ч.п. 1)



Фото № 5



Фото № 6 (ч.п. 2)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 16.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 2, лит. А, пом. 79-Н

Фото № 7 (ч.п. 3, ч.п. 4)



Фото № 8 (ч.п. 22)



Фото № 9 (вход в ч.п. 6)



Фото № 10 (ч.п. 5)



Фото № 11 (ч.п. 6)



Фото № 12 (ч.п. 21)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 16.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 2, лит. А, пом. 79-Н

Фото № 13 (ч.п. 20)



Фото № 14 (ч.п. 18)



Фото № 15 (ч.п. 19)



Фото № 16 (ч.п. 16)



Фото № 17 (ч.п. 17)



Фото № 18 (ч.п. 15)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 16.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 2, лит. А, пом. 79-Н

Фото № 19 (ч.п. 14)



Фото № 20 (ч.п. 7)



Фото № 21 (ч.п. 7)



Фото № 22 (ч.п. 13)



Фото № 23 (ч.п. 12)



Фото № 24 (ч.п. 11)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 16.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 2, лит. А, пом. 79-Н

Фото № 25 (ч.п. 10)



Фото № 26 (ч.п. 9)




Фото № 27 (ч.п. 8)



Фото № 28 (ч.п. 7)

