

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

**Акт обследования объекта нежилого фонда**

Санкт-Петербург

«21» октября 2020 г.

1. Адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. пом. 8-Н, 9-Н, 10-Н, 32-Н, 33-Н, 34-Н, 44-Н, 45-Н, 46-Н, 63-Н, 64-Н, 66-Н.
2. Площадь: 1671 кв.м.
3. Этаж: 1,2,3,4
4. Входы: 3 общих со двора, 1 общий с улицы, 1 отдельный со двора.
5. Кадастровый номер: 78:32:0001616:3154.
6. Состояние: нормальное.
7. Элементы благоустройства: электроснабжение, водоснабжение, отопление, канализация.
8. В результате обследования объекта нежилого фонда установлено:
  - в помещении 8-Н: между ч.п. 4, 6, 10, 11 демонтированы перегородки (Фото № 4); в ч.п. 2 установлена перегородка (Фото № 13); между ч.п. 4 и ч.п. 7 демонтирована и перенесена перегородка (Фото № 2); перенесен вход в ч.п. 9 (Фото № 2);
  - в помещении 10-Н: в ч.п. 2, в ч.п. 10 демонтированы перегородки (Фото № 23, Фото № 24); устроен отдельный вход с улицы через ч.п. 5, оборудованный перегородками (Фото № 29); зашит дверной проем между ч.п. 5 и ч.п. 6 (Фото № 30);
  - в помещении 32-Н: между ч.п. 2 и ч.п. 3 зашит дверной проем (Фото № 51);
  - в помещении 33-Н: между ч.п. 1 и ч.п. 2 зашит дверной проем (Фото № 67); в ч.п. 11 установлены перегородки, образующие части (Фото № 53); между ч.п. 4 и ч.п. 5 2ЛК установлена металлическая дверь, ведущая в Помещение;
  - в помещении 34-Н: между ч.п. 7 и ч.п. 5 зашит дверной проем (Фото № 74); в ч.п. 6 установлены перегородки, образующие части (Фото № 75, № 77); между ч.п. 4 и ч.п. 6, между ч.п. 4 и ч.п. 5 устроены проемы (Фото № 76);
  - в помещении 44-Н: в ч.п. 2 и в ч.п. 3 установлены перегородки, образующие новые ч.п. (Фото № 90, № 94); между ч.п. 1 и ч.п. 2 зашит старый проем и устроен новый проем (Фото № 95, № 96);
  - в помещении 46-Н: устроен вход в Помещение с 3ЛК (Фото № 125); в ч.п. 6 и в ч.п. 7 установлены перегородки, образующие части (Фото № 115, № 116, № 122);
  - в помещении 64-Н: между ч.п. 1 и ч.п. 3 демонтированы перегородки (Фото № 149); между ч.п. 1 и ч.п. 9 зашит дверной проем (Фото № 153); между ч.п. 8 и ч.п. 9 демонтированы и установлены перегородки (Фото № 156, № 157); в ч.п. 7 установлены перегородки (Фото № 160);
  - в помещении 66-Н: между ч.п. 2, ч.п. 4, ч.п. 8 и ч.п. 9 демонтированы и установлены перегородки, образующие части (Фото № 163, № 173, № 174); в ч.п. демонтирована перегородка (Фото № 172). Объект не используется, свободен от имущества третьих лиц

Лицо, ответственное за обеспечение доступа: начальник сектора по работе с договорами СПб ГКУ «Жилищное агентство Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» Масленникова Галина Анатольевна +79313265249.

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Приложение: материалы фотофиксации на 47л.

Инспектор по обследованию ОНФ сектора обследования ОНФ  
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Усманов Д.К.  
(ФИО)

Акт согласован:

И.о. начальника сектора обследования ОНФ  
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Данильченко Д.В.  
(ФИО)

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. пом. 8-Н, 9-Н, 10-Н,  
32-Н, 33-Н, 34-Н, 44-Н, 45-Н, 46-Н, 63-Н, 64-Н, 66-Н.

Фото № 1 (вход в пом. 8-Н)



Фото № 2 (ч.п. 4 пом. 8-Н)



Фото № 3 (ч.п. 4 пом. 8-Н)



Фото № 4 (ч.п. 10 пом. 8-Н)





**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. пом. 8-Н, 9-Н, 10-Н,  
32-Н, 33-Н, 34-Н, 44-Н, 45-Н, 46-Н, 63-Н, 64-Н, 66-Н.

Фото № 5 (ч.п. 5 пом. 8-Н)



Фото № 6 (ч.п. 4 пом. 8-Н)



Фото № 7 (ч.п. 7 пом. 8-Н)



Фото № 8 (ч.п. 8 пом. 8-Н)





**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. пом. 8-Н, 9-Н, 10-Н,  
32-Н, 33-Н, 34-Н, 44-Н, 45-Н, 46-Н, 63-Н, 64-Н, 66-Н.

Фото № 9 (ч.п. 7 пом. 8-Н)




Фото № 10 (ч.п. 4 пом. 8-Н)



Фото № 11 (ч.п. 4 пом. 8-Н)



Фото № 12 (ч.п. 9 пом. 8-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. пом. 8-Н, 9-Н, 10-Н,  
32-Н, 33-Н, 34-Н, 44-Н, 45-Н, 46-Н, 63-Н, 64-Н, 66-Н.

Фото № 13 (ч.п. 2 пом. 8-Н)



Фото № 14 (ч.п. 1 пом. 8-Н)



Фото № 15 (ч.п. 3 пом. 8-Н)



Фото № 16 (ч.п. 2 пом. 8-Н)





**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. пом. 8-Н, 9-Н, 10-Н,  
32-Н, 33-Н, 34-Н, 44-Н, 45-Н, 46-Н, 63-Н, 64-Н, 66-Н.

Фото № 17 (ч.п. 2 пом. 8-Н)



Фото № 18 (вход в помещение 9-Н)



Фото № 19 (ч.п. 1 пом. 9-Н)



Фото № 20 (ч.п. 1 пом. 9-Н)





**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. пом. 8-Н, 9-Н, 10-Н,  
32-Н, 33-Н, 34-Н, 44-Н, 45-Н, 46-Н, 63-Н, 64-Н, 66-Н.

Фото № 21 (ч.п. 1 пом. 9-Н)



Фото № 22 (вход в пом. 10-Н)



Фото № 23 (ч.п. 2 пом. 10-Н)



Фото № 24 (ч.п. 2 пом. 10-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. пом. 8-Н, 9-Н, 10-Н, 32-Н, 33-Н, 34-Н, 44-Н, 45-Н, 46-Н, 63-Н, 64-Н, 66-Н.

Фото № 25 (ч.п. 2 пом. 10-Н)



Фото № 26 (ч.п. 1 пом. 10-Н)



Фото № 25 (ч.п. 3 пом. 10-Н)



Фото № 26 (ч.п. 4 пом. 10-Н)





**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. пом. 8-Н, 9-Н, 10-Н,  
32-Н, 33-Н, 34-Н, 44-Н, 45-Н, 46-Н, 63-Н, 64-Н, 66-Н.

Фото № 25 (ч.п. 4 пом. 10-Н)



Фото № 26 (ч.п. 4 пом. 10-Н)



Фото № 27 (ч.п. 5 пом. 10-Н)



Фото № 28 (ч.п. 5 пом. 10-Н)





**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. пом. 8-Н, 9-Н, 10-Н,  
32-Н, 33-Н, 34-Н, 44-Н, 45-Н, 46-Н, 63-Н, 64-Н, 66-Н.

Фото № 29 (ч.п. 5 пом. 10-Н)



Фото № 30 (ч.п. 5 пом. 10-Н)



Фото № 31 (ч.п. 7 пом. 10-Н).



Фото № 32 (ч.п. 7 пом. 10-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. пом. 8-Н, 9-Н, 10-Н,  
32-Н, 33-Н, 34-Н, 44-Н, 45-Н, 46-Н, 63-Н, 64-Н, 66-Н.

Фото № 33 (ч.п. 7 пом. 10-Н)



Фото № 34 (ч.п. 7 пом. 10-Н)



Фото № 35 (ч.п. 6 пом. 10-Н)



Фото № 36 (ч.п. 6 пом. 10-Н)





**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. пом. 8-Н, 9-Н, 10-Н,  
32-Н, 33-Н, 34-Н, 44-Н, 45-Н, 46-Н, 63-Н, 64-Н, 66-Н.

Фото № 37 (ч.п. 13 пом. 10-Н)



Фото № 38 (ч.п. 14 пом. 10-Н)



Фото № 39 (ч.п. 8 пом. 10-Н)



Фото № 40 (ч.п. 8 пом. 10-Н)





**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. пом. 8-Н, 9-Н, 10-Н,  
32-Н, 33-Н, 34-Н, 44-Н, 45-Н, 46-Н, 63-Н, 64-Н, 66-Н.

Фото № 41 (ч.п. 7 пом. 10-Н)



Фото № 42 (ч.п. 12 пом. 10-Н)



Фото № 43 (ч.п. 12 пом. 10-Н)



Фото № 44 (ч.п. 10 пом. 10-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. пом. 8-Н, 9-Н, 10-Н,  
32-Н, 33-Н, 34-Н, 44-Н, 45-Н, 46-Н, 63-Н, 64-Н, 66-Н.

Фото № 45 (вход в помещение 32-Н)



Фото № 46 (ч.п. 8 пом. 32-Н)



Фото № 47 (ч.п. 7 пом. 32-Н)




Фото № 48 (ч.п. 7 пом. 32-Н)





**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. пом. 8-Н, 9-Н, 10-Н,  
32-Н, 33-Н, 34-Н, 44-Н, 45-Н, 46-Н, 63-Н, 64-Н, 66-Н.

Фото № 49 (ч.п. 9 пом. 32-Н)



Фото № 50 (ч.п. 8 пом. 32-Н)



Фото № 51 (ч.п. 2 пом. 32-Н)




Фото № 52 (ч.п. 1 пом. 32-Н)





**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. пом. 8-Н, 9-Н, 10-Н,  
32-Н, 33-Н, 34-Н, 44-Н, 45-Н, 46-Н, 63-Н, 64-Н, 66-Н.

Фото № 53 (ч.п. 6 пом. 32-Н)



Фото № 54 (ч.п. 3 пом. 32-Н)



Фото № 55 (ч.п. 4 пом. 32-Н)



Фото № 56 (ч.п. 5 пом. 32-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. пом. 8-Н, 9-Н, 10-Н,  
32-Н, 33-Н, 34-Н, 44-Н, 45-Н, 46-Н, 63-Н, 64-Н, 66-Н.

Фото № 50 (ч.п. 8 пом. 32-Н)




Фото № 50 (вход в помещение 33-Н)



Фото № 51 (ч.п. 5 2ЛК)



Фото № 52 (ч.п. 5 2ЛК)





**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. пом. 8-Н, 9-Н, 10-Н,  
32-Н, 33-Н, 34-Н, 44-Н, 45-Н, 46-Н, 63-Н, 64-Н, 66-Н.

Фото № 53 (ч.п. 11 пом. 33-Н)



Фото № 54 (ч.п. 11 пом. 33-Н)



Фото № 55 (ч.п. 11 пом. 33-Н)



Фото № 56 (ч.п. 11 пом. 33-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. пом. 8-Н, 9-Н, 10-Н,  
32-Н, 33-Н, 34-Н, 44-Н, 45-Н, 46-Н, 63-Н, 64-Н, 66-Н.

Фото № 57 (ч.п. 5 пом. 33-Н)



Фото № 58 (ч.п. 5 пом. 33-Н)



Фото № 59 (ч.п. 12 пом. 33-Н)



Фото № 60 (ч.п. 8 пом. 33-Н)





**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. пом. 8-Н, 9-Н, 10-Н,  
32-Н, 33-Н, 34-Н, 44-Н, 45-Н, 46-Н, 63-Н, 64-Н, 66-Н.

Фото № 61 (ч.п. 6 пом. 33-Н)



Фото № 62 (ч.п. 9 пом. 33-Н)



Фото № 63 (ч.п. 4 пом. 33-Н)



Фото № 64 (ч.п. 9 пом. 33-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. пом. 8-Н, 9-Н, 10-Н,  
32-Н, 33-Н, 34-Н, 44-Н, 45-Н, 46-Н, 63-Н, 64-Н, 66-Н.

Фото № 65 (ч.п. 2 пом. 33-Н)





Фото № 66 (ч.п. 3 пом. 33-Н)



Фото № 67 (ч.п. 9 пом. 33-Н)



Фото № 68 (ч.п. 10 пом. 33-Н)





**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. пом. 8-Н, 9-Н, 10-Н,  
32-Н, 33-Н, 34-Н, 44-Н, 45-Н, 46-Н, 63-Н, 64-Н, 66-Н.

Фото № 69 (ч.п. 1 пом. 33-Н)



Фото № 70 (ч.п. 10 пом. 33-Н)



Фото № 71 (вход в помещение 34-Н)



Фото № 72 (ч.п. 1 пом 34-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. пом. 8-Н, 9-Н, 10-Н,  
32-Н, 33-Н, 34-Н, 44-Н, 45-Н, 46-Н, 63-Н, 64-Н, 66-Н.

Фото № 73 (ч.п. 7 пом 34-Н)




Фото № 74 (ч.п. 7 пом 34-Н)



Фото № 75 (ч.п. 6 пом 34-Н)



Фото № 76 (ч.п. 6 пом 34-Н)





**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. пом. 8-Н, 9-Н, 10-Н,  
32-Н, 33-Н, 34-Н, 44-Н, 45-Н, 46-Н, 63-Н, 64-Н, 66-Н.

Фото № 77 (ч.п. 6 пом 34-Н)




Фото № 78 (ч.п. 5 пом 34-Н)



Фото № 79 (ч.п. 4 пом 34-Н)



Фото № 80 (ч.п. 4 пом 34-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. пом. 8-Н, 9-Н, 10-Н,  
32-Н, 33-Н, 34-Н, 44-Н, 45-Н, 46-Н, 63-Н, 64-Н, 66-Н.

Фото № 81 (ч.п. 3 пом 34-Н)




Фото № 82 (ч.п. 2 пом 34-Н)



Фото № 83 (вход в пом. 44-Н)



Фото № 84 (ч.п. 7 пом. 44-Н)





**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. пом. 8-Н, 9-Н, 10-Н,  
32-Н, 33-Н, 34-Н, 44-Н, 45-Н, 46-Н, 63-Н, 64-Н, 66-Н.

Фото № 85 (ч.п. 9 пом. 44-Н)



Фото № 86 (ч.п. 8 пом. 44-Н)



Фото № 87 (ч.п. 7 пом. 44-Н)



Фото № 88 (ч.п. 6 пом. 44-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. пом. 8-Н, 9-Н, 10-Н,  
32-Н, 33-Н, 34-Н, 44-Н, 45-Н, 46-Н, 63-Н, 64-Н, 66-Н.

Фото № 89 (ч.п. 5 пом. 44-Н)



Фото № 90 (ч.п. 3 пом. 44-Н)



Фото № 91 (ч.п. 3 пом. 44-Н)



Фото № 92 (ч.п. 4 пом. 44-Н)





**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. пом. 8-Н, 9-Н, 10-Н,  
32-Н, 33-Н, 34-Н, 44-Н, 45-Н, 46-Н, 63-Н, 64-Н, 66-Н.

Фото № 93 (ч.п. 7 пом. 44-Н)



Фото № 94 (ч.п. 7 пом. 44-Н)



Фото № 95 (ч.п. 2 пом. 44-Н)



Фото № 96 (ч.п. 1 пом. 44-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. пом. 8-Н, 9-Н, 10-Н, 32-Н, 33-Н, 34-Н, 44-Н, 45-Н, 46-Н, 63-Н, 64-Н, 66-Н.

Фото № 97 (вход в пом. 45-Н)



Фото № 98 (ч.п. 3 пом 45-Н)



Фото № 99 (ч.п. 6 пом 45-Н)



Фото № 100 (ч.п. 8 пом 45-Н)





**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. пом. 8-Н, 9-Н, 10-Н,  
32-Н, 33-Н, 34-Н, 44-Н, 45-Н, 46-Н, 63-Н, 64-Н, 66-Н.

Фото № 101 (ч.п. 7 пом 45-Н)



Фото № 102 (ч.п. 5 пом 45-Н)



Фото № 103 (ч.п. 2 пом 45-Н)



Фото № 104 (ч.п. 2 пом 45-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. пом. 8-Н, 9-Н, 10-Н,  
32-Н, 33-Н, 34-Н, 44-Н, 45-Н, 46-Н, 63-Н, 64-Н, 66-Н.

Фото № 105 (ч.п. 1 пом 45-Н)



Фото № 106 (ч.п. 4 пом 45-Н)



Фото № 107 (ч.п. 6 пом 45-Н)



Фото № 108 (вход в помещение 46-Н)





**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. пом. 8-Н, 9-Н, 10-Н,  
32-Н, 33-Н, 34-Н, 44-Н, 45-Н, 46-Н, 63-Н, 64-Н, 66-Н.

Фото № 109 (ч.п. 2 пом. 46-Н)



Фото № 110 (ч.п. 2 пом. 46-Н)



Фото № 111 (ч.п. 3 пом. 46-Н)



Фото № 112 (ч.п. 4 пом. 46-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. пом. 8-Н, 9-Н, 10-Н,  
32-Н, 33-Н, 34-Н, 44-Н, 45-Н, 46-Н, 63-Н, 64-Н, 66-Н.

Фото № 113 (ч.п. 4 пом. 46-Н)




Фото № 114 (ч.п. 3 пом. 46-Н)



Фото № 115 (ч.п. 7 пом. 46-Н)



Фото № 116 (ч.п. 7 пом. 46-Н)





**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. пом. 8-Н, 9-Н, 10-Н,  
32-Н, 33-Н, 34-Н, 44-Н, 45-Н, 46-Н, 63-Н, 64-Н, 66-Н.

Фото № 117 (ч.п. 8 пом. 46-Н)



Фото № 118 (ч.п. 7 пом. 46-Н)



Фото № 119 (ч.п. 6 пом. 46-Н)



Фото № 120 (ч.п. 6 пом. 46-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. пом. 8-Н, 9-Н, 10-Н,  
32-Н, 33-Н, 34-Н, 44-Н, 45-Н, 46-Н, 63-Н, 64-Н, 66-Н.

Фото № 121 (ч.п. 6 пом. 46-Н)



Фото № 122 (ч.п. 6 пом. 46-Н)



Фото № 123 (ч.п. 6 пом. 46-Н)



Фото № 124 (ч.п. 5 пом. 46-Н)





**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. пом. 8-Н, 9-Н, 10-Н,  
32-Н, 33-Н, 34-Н, 44-Н, 45-Н, 46-Н, 63-Н, 64-Н, 66-Н.

Фото № 125 (вход в помещение 46-Н)



Фото № 126 (ч.п. 15 пом. 46-Н)



Фото № 127 (ч.п. 14 пом. 46-Н)



Фото № 128 (ч.п. 14 пом. 46-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. пом. 8-Н, 9-Н, 10-Н,  
32-Н, 33-Н, 34-Н, 44-Н, 45-Н, 46-Н, 63-Н, 64-Н, 66-Н.

Фото № 129 (ч.п. 13 пом. 46-Н)



Фото № 130 (ч.п. 11 пом. 46-Н)



Фото № 131 (ч.п. 10 пом. 46-Н)



Фото № 132 (ч.п. 7 пом. 46-Н)





**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. пом. 8-Н, 9-Н, 10-Н,  
32-Н, 33-Н, 34-Н, 44-Н, 45-Н, 46-Н, 63-Н, 64-Н, 66-Н.

Фото № 133 (ч.п. 12 пом. 46-Н)



Фото № 134 (ч.п. 6 пом. 46-Н)



Фото № 135 (вход в помещение 63-Н)



Фото № 136 (ч.п. 9 пом. 63-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. пом. 8-Н, 9-Н, 10-Н,  
32-Н, 33-Н, 34-Н, 44-Н, 45-Н, 46-Н, 63-Н, 64-Н, 66-Н.

Фото № 137 (ч.п. 7 пом. 63-Н)



Фото № 138 (ч.п. 2 пом. 63-Н)



Фото № 139 (ч.п. 1 пом. 63-Н)



Фото № 140 (ч.п. 1 пом. 63-Н)





**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. пом. 8-Н, 9-Н, 10-Н,  
32-Н, 33-Н, 34-Н, 44-Н, 45-Н, 46-Н, 63-Н, 64-Н, 66-Н.

Фото № 141 (ч.п. 6 пом. 63-Н)



Фото № 142 (ч.п. 8 пом. 63-Н)



Фото № 143 (ч.п. 5 пом. 63-Н)



Фото № 144 (ч.п. 3 пом. 63-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. пом. 8-Н, 9-Н, 10-Н,  
32-Н, 33-Н, 34-Н, 44-Н, 45-Н, 46-Н, 63-Н, 64-Н, 66-Н.

Фото № 145 (ч.п. 4 пом. 63-Н)



Фото № 146 (ч.п. 4 пом. 63-Н)



Фото № 147 (вход в помещение 64-Н)





Фото № 148 (ч.п. 1 пом. 64-Н)





**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. пом. 8-Н, 9-Н, 10-Н,  
32-Н, 33-Н, 34-Н, 44-Н, 45-Н, 46-Н, 63-Н, 64-Н, 66-Н.

Фото № 149 (ч.п. 1 пом. 64-Н)



Фото № 150 (ч.п. 2 пом. 64-Н)



Фото № 151 (ч.п. 4 пом. 64-Н)



Фото № 152 (ч.п. 1 пом. 64-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. пом. 8-Н, 9-Н, 10-Н,  
32-Н, 33-Н, 34-Н, 44-Н, 45-Н, 46-Н, 63-Н, 64-Н, 66-Н.

Фото № 153 (ч.п. 1 пом. 64-Н)




Фото № 154 (ч.п. 5 пом. 64-Н)



Фото № 155 (ч.п. 6 пом. 64-Н)



Фото № 156 (ч.п. 8 пом. 64-Н)





**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. пом. 8-Н, 9-Н, 10-Н,  
32-Н, 33-Н, 34-Н, 44-Н, 45-Н, 46-Н, 63-Н, 64-Н, 66-Н.

Фото № 157 (ч.п. 9 пом. 64-Н)



Фото № 158 (ч.п. 9 пом. 64-Н)




Фото № 159 (ч.п. 7 пом. 64-Н)



Фото № 160 (ч.п. 7 пом. 64-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. пом. 8-Н, 9-Н, 10-Н,  
32-Н, 33-Н, 34-Н, 44-Н, 45-Н, 46-Н, 63-Н, 64-Н, 66-Н.

Фото № 161 (вход в помещение 66-Н)



Фото № 162 ( ч.п. 1 пом. 66-Н)



Фото № 163 ( ч.п. 1 пом. 66-Н)



Фото № 164 ( ч.п. 8 пом. 66-Н)





**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. пом. 8-Н, 9-Н, 10-Н,  
32-Н, 33-Н, 34-Н, 44-Н, 45-Н, 46-Н, 63-Н, 64-Н, 66-Н.

Фото № 165 ( ч.п. 8 пом. 66-Н)




Фото № 166 ( ч.п. 3 пом. 66-Н)



Фото № 167 ( ч.п. 2 пом. 66-Н)



Фото № 168 ( ч.п. 4 пом. 66-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. пом. 8-Н, 9-Н, 10-Н,  
32-Н, 33-Н, 34-Н, 44-Н, 45-Н, 46-Н, 63-Н, 64-Н, 66-Н.

Фото № 169 ( ч.п. 2 пом. 66-Н)



Фото № 170 ( ч.п. 5 пом. 66-Н)



Фото № 171 ( ч.п. 5 пом. 66-Н)



Фото № 172 ( ч.п. 7 пом. 66-Н)





**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. пом. 8-Н, 9-Н, 10-Н,  
32-Н, 33-Н, 34-Н, 44-Н, 45-Н, 46-Н, 63-Н, 64-Н, 66-Н.

Фото № 173 ( ч.п. 2 пом. 66-Н)



Фото № 174 ( ч.п. 8 пом. 66-Н)

