

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт обследования объекта нежилого фонда

Санкт-Петербург

«21» октября 2020 г.

1. Адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 28-Н.
2. Площадь: 39,2 кв.м
3. Этаж: 1
4. Входы: 1 общий со двора
5. Кадастровый номер: 78:32:0001616:3061
6. Состояние: нормальное.
7. Элементы благоустройства: электроснабжение, водоснабжение, отопление, канализация.
8. В результате обследования объекта нежилого фонда установлено: Объект свободен от имущества третьих лиц, не используется. Визуально перепланировки не выявлены.

Лицо, ответственное за обеспечение доступа: начальник сектора по работе с договорами СПб ГКУ «Жилищное агентство Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» Масленникова Галина Анатольевна +79313265249.

Приложение: материалы фотофиксации на 2л.

И.о начальника сектора обследования ОНФ
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»

Инспектор по обследованию ОНФ
сектора обследования ОНФ
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»


(подпись)


(подпись)

Данильченко Д.В.
(ФИО)

Усманов Д.К.
(ФИО)

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 28-Н.

Фото № 1



Фото № 2



Фото № 3



Фото № 4



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 28-Н.

Фото № 5



Фото № 6



Фото № 7

