

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт обследования объекта нежилого фонда

Санкт-Петербург

«21» октября 2020 г.

1. Адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 39-Н, 40-Н.
2. Площадь: 475,7 кв.м
3. Этаж: 2
4. Входы: 1 общий с улицы, 2 общих со двора.
5. Кадастровый номер: 78:32:0001616:3082
6. Состояние: нормальное
7. Элементы благоустройства: электроснабжение, водоснабжение, отопление, канализация.
8. В результате обследования объекта нежилого фонда установлено: между ч.п. 4 и ч.п. 5 пом. 40-Н перенесен дверной проем (Фото № 20) ; в ч.п. 10 пом. 40-Н демонтированы перегородки (Фото № 37); между ч.п. 6 и ч.п. 8 пом. 40-Н устроен проем (Фото № 24); зашит вход в помещение через ч.п. 9 пом. 40-Н (Фото № 33). Объект не используется, свободен от имущества третьих лиц.


Лицо, ответственное за обеспечение доступа: начальник сектора по работе с договорами СПб ГКУ «Жилищное агентство Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» Масленникова Галина Анатольевна +79313265249.

Приложение: материалы фотофиксации на 10л.

И.о. начальника сектора обследования ОНФ
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»

Инспектор по обследованию ОНФ
сектора обследования ОНФ
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»


(подпись)


(подпись)

Данильченко Д.В.
(ФИО)

Усманов Д.К.
(ФИО)

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 39-Н, 40-Н.

Фото № 1




Фото № 2



Фото № 3 (ч.п. 13 пом. 39-Н)



Фото № 4 (ч.п. 13 пом. 39-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 39-Н, 40-Н.

Фото № 5 (ч.п. 12 пом. 39-Н)



Фото № 6 (ч.п. 12 пом. 39-Н)




Фото № 7 (ч.п. 12 пом. 39-Н)




Фото № 8 (ч.п. 12 пом. 39-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 39-Н, 40-Н.

Фото № 9 (ч.п. 10 пом. 39-Н)



Фото № 10 (ч.п. 6)



Фото № 11 (ч.п. 5 пом. 39-Н)



Фото № 12 (ч.п. 4 пом. 39-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 39-Н, 40-Н.

Фото № 13 (ч.п. 3 пом. 39-Н)



Фото № 14 (ч.п. 6 пом. 39-Н)




Фото № 15 (ч.п. 7 пом. 39-Н)



Фото № 16 (ч.п. 7 пом. 39-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 39-Н, 40-Н.

Фото № 17 (ч.п. 2 пом. 39-Н)



Фото № 18 (ч.п. 1 пом. 39-Н)



Фото № 19 (ч.п. 1 пом. 39-Н)



Фото № 20 (ч.п. 4 пом. 40-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 39-Н, 40-Н.

Фото № 21 (ч.п. 3 пом. 40-Н)



Фото № 22 (ч.п. 3 пом. 40-Н)



Фото № 23 (ч.п. 8 пом. 40-Н)



Фото № 24 (ч.п. 6 пом. 40-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020. расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 39-Н, 40-Н.

Фото № 25 (ч.п. 4 пом. 40-Н)



Фото № 26 (ч.п. 7 пом. 40-Н)



Фото № 27(ч.п. 8 пом. 40-Н)



Фото № 28 (ч.п. 15 пом. 40-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 39-Н, 40-Н.

Фото № 29 (ч.п. 14 пом. 40-Н)



Фото № 30 (ч.п. 4 пом. 40-Н)



Фото № 31 (ч.п. 12 пом. 40-Н)



Фото № 32 (ч.п. 8 пом. 40-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 39-Н, 40-Н.

Фото № 33 (ч.п. 9 пом. 40-Н)



Фото № 34 (ч.п. 9 пом. 40-Н)



Фото № 35 (ч.п. 10 пом. 40-Н)



Фото № 36 (ч.п. 11 и 14 пом. 40-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 39-Н, 40-Н.

Фото № 37 (ч.п. 10 пом. 40-Н)



Фото № 38 (ч.п. 14 пом. 40-Н)

