

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт обследования объекта нежилого фонда

Санкт-Петербург

«21» октября 2020 г.

1. Адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 25-Н.
2. Площадь: 158,3 кв.м
3. Этаж: 1.
4. Входы: отдельный с улицы, общий с улицы.
5. Кадастровый номер: 78:32:0001616:3056
6. Состояние: нормальное.
7. Элементы благоустройства: электроснабжение, водоснабжение, отопление, канализация.
8. В результате обследования объекта нежилого фонда установлено: между ч.п. 3 ЛК и ч.п. 7, между ч.п. 6 и ч.п. 7 устроены проемы (Фото № 1, № 7); между ч.п. 5 и ч.п. 6 демонтированы перегородки (Фото № 9, № 10); в ч.п. 4 установлена перегородка (Фото № 11); между ч.п. 5 и ч.п. 3 зашит проем (Фото № 15). Объект не используется, свободен от имущества третьих лиц.

Лицо, ответственное за обеспечение доступа: начальник сектора по работе с договорами СПб ГКУ «Жилищное агентство Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» Масленникова Галина Анатольевна +79313265249.

Приложение: материалы фотофиксации на 5л.

И.о начальника сектора обследования ОНФ
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»

Инспектор по обследованию ОНФ
сектора обследования ОНФ
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»


(подпись)

Данильченко Д.В.
(ФИО)


(подпись)

Усманов Д.К.
(ФИО)

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 25-Н.

Фото № 1



Фото № 2



Фото № 3



Фото № 4 (ч.п. 7)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 25-Н.

Фото № 5 (ч.п. 7)



Фото № 6 (ч.п. 7)



Фото № 7 (ч.п. 7)



Фото № 8 (ч.п. 6)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 25-Н.

Фото № 9 (ч.п. 6)



Фото № 10 (ч.п. 4)



Фото № 11 (ч.п. 4)



Фото № 12 (ч.п. 7)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 25-Н.

Фото № 13 (ч.п. 2)



Фото № 14 (ч.п. 3)



Фото № 15 (ч.п. 3)



Фото № 16 (ч.п. 1)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 25-Н.

Фото № 17 (ч.п. 1)



Фото № 18 (ч.п. 2)

