

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт обследования объекта нежилого фонда

Санкт-Петербург

«16» октября 2020 г.

1. Адрес: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 2, лит. А, пом. 47-Н, 67-Н
2. Площадь: 315,7 кв.м
3. Этаж: 3,4
4. Входы: 1 общий со двора, 1 общий с улицы
5. Кадастровый номер: 78:32:0001616:3098
6. Состояние: удовлетворительное
7. Элементы благоустройства: электроснабжение, водоснабжение, отопление, канализация
8. В результате обследования объекта нежилого фонда установлено:
Помещения не используются, свободны от имущества третьих лиц.
Визуально выявлены перепланировки:
В помещении 47-Н:
в ч.п. 8 установлена перегородка с дверью (фото 5,6);
перегородка с дверью между ч.п.3 и ч.п.2 демонтирована (фото 10).

Лицо, ответственное за обеспечение доступа: нач. сектора по работе с договорами ГУЖА Адмиралтейского р-на Масленникова Галина Анатольевна, +7931-326-52-49

Приложение: материалы фотофиксации на 5л.

И.о. начальника сектора обследования ОНФ
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»



(подпись)

Данильченко Д.В.
(ФИО)

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 16.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 2, лит. А, пом. 47-Н, 67-Н

Фото № 1



Фото № 2



Фото № 3 (вход в помещение пом. 47-Н)

Фото № 4 (пом. 47-Н, ч.п. 8)



Фото № 5 (пом. 47-Н, ч.п. 8)

Фото № 6 (пом. 47-Н, ч.п. 8)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 16.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 2, лит. А, пом. 47-Н, 67-Н

Фото № 7 (пом. 47-Н, ч.п. 8)



Фото № 8 (пом. 47-Н, ч.п. 1)



Фото № 9 (пом. 47-Н, ч.п. 8)



Фото № 10 (пом. 47-Н, ч.п. 2,3)



Фото № 11 (пом. 47-Н, ч.п. 4)



Фото № 12 (пом. 47-Н, ч.п. 4)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 16.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 2, лит. А, пом. 47-Н, 67-Н

Фото № 13 (пом. 47-Н, ч.п. 5)

Фото № 14 (пом. 47-Н, ч.п. 7)



Фото № 15 (пом. 47-Н, ч.п. 6)

Фото № 16 (ч.п. 3)



Фото № 17 (пом. 47-Н, ч.п. 6)



Фото № 18 (ч.п. 3)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 16.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 2, лит. А, пом. 47-Н, 67-Н

Фото № 19 (пом. 47-Н, ч.п. 5)

Фото № 20 (пом. 47-Н, ч.п. 7)




Фото № 21 (пом. 47-Н, ч.п. 6)

Фото № 22 (ч.п. 3)



Фото № 23 (пом. 47-Н, ч.п. 6)

Фото № 24 (ч.п. 3)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 16.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 2, лит. А, пом. 47-Н, 67-Н

Фото № 25 (пом. 47-Н, ч.п. 5)



Фото № 26 (пом. 47-Н, ч.п. 7)



Фото № 27 (пом. 47-Н, ч.п. 6)



Фото № 28 (ч.п. 3)



Фото № 29 (общий вход с улицы)

