

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт обследования объекта нежилого фонда

Санкт-Петербург

«21» октября 2020 г.

1. Адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н, 19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.
2. Площадь: 2735,1 кв.м.
3. Этаж: 1,2,3,4.
4. Кадастровый номер: 78:32:0001616:3018
5. Входы: 1 отдельный с улицы, 1 общий с улицы, 1 общий со двора, 2 отдельных со двора.
6. Состояние: нормальное.
7. Элементы благоустройства: электроснабжение, отопление, водоснабжение, канализация.
8. В результате обследования объекта нежилого фонда установлено:
 - в помещении 1-Н: в ч.п. 1, 9 установлены перегородки; между ч.п. 9 и ч.п. 10; зашито окно; между ч.п. 8 и ч.п. 9 устроен оконный проем;
 - в помещении 2-Н: устроен вход через нишу в ч.п. 8 через ЛК (Фото № 36, № 37); в ч.п. 8 пом. 2-Н установлены перегородки (Фото № 34); между ч.п. 8 и ч.п. 13 пом. 2-Н зашит дверной проем (Фото № 33); в ч.п. 12 пом. 2-Н установлены перегородки (Фото № 41);
 - в помещении 3-Н: между ч.п. 2 и ч.п. 5 пом. 48-Н; между ч.п. 1 и ч.п. 2, между ч.п. 1 и ч.п. 5 демонтированы перегородки; между ч.п. 10, 11, 12, 13 демонтированы перегородки и устроены другие перегородки; между ч.п. 10 и ч.п. 9 устроен проем; между ч.п. 2,3,4 демонтированы перегородки; между ч.п. 3 и ч.п. 5, между ч.п. 4 и ч.п. 5 зашиты проемы;
 - в помещении 14-Н: в ч.п. 1, в ч.п. 5 установлено 4 перегородки (Фото № 64, № 67, № 78); между ч.п. 2, 3, 4 и ч.п. 3 пом. 19-Н демонтированы перегородки (Фото № 68); между ч.п. 5 и ч.п. 6 зашиты проемы (Фото № 77, № 69); между ч.п. 5 и ч.п. 1 зашит один из проемов; в ч.п. 6 установлены перегородки (Фото № 80);
 - в помещении 19-Н: зашиты проемы между ч.п. 14 и ч.п. 16, между ч.п. 6 и ч.п. 5, в ч.п. 5 (Фото № 87, Фото № 103, Фото № 106); устроен проем между ч.п. 14 и ч.п. 13 (Фото № 86); в ч.п. 20 установлены перегородки (Фото № 90, № 92);
 - в помещении 36-Н: в ч.п. 5, в ч.п. 3 установлены перегородки (Фото № 113, № 114, № 117); зашит проем между ч.п. 5 и ч.п. 4; устроены проемы между ч.п. 1 и ч.п. 5; демонтирована перегородка между ч.п. 7 и ч.п. 4 (Фото № 119, № 120);
 - в помещении 37-Н: в ч.п. 9 и 2 установлены перегородки (Фото № 124, № 135); между ч.п. 1 и ч.п. 9 устроен проем (Фото № 124);
 - в помещении 38-Н: в ч.п. 1 установлена перегородка (Фото № 140, № 141);
 - в помещении 48-Н: демонтирована перегородка между ч.п. 8 и ч.п. 9 (Фото № 150); между ч.п. 2, 5, 6 демонтированы перегородки (Фото № 153, № 155); ч.п. 3 и ч.п. 4 объединены в одну ч.п. путем демонтажа перегородок (Фото № 154); между ч.п. 5 и ч.п. 2 пом. 3-Н демонтирована перегородка (Фото № 156);
 - в помещении 49-Н: перенесен проем между ч.п. 8 в ч.п. 2 (Фото № 158), между ч.п. 3 и ч.п. 5 демонтирована перегородка (Фото № 164); между ч.п. 5 и ч.п. 4 зашит дверной проем (Фото № 165);
 - в помещении 50-Н: в ч.п. 2 установлена перегородка, оборудованная дверью (Фото № 171); в ч.п. 2 в перегородке оборудован проем;
 - помещении 51-Н: между ч.п. 3 и ч.п. 4 устроен дверной проем (Фото № 190);

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

- в помещении 68-Н: оборудован проем между ч.п. 13 и ч.п. 9 пом. 69-Н (Фото № 200); между ч.п. 11 и ч.п. 12 демонтированы перегородки (Фото № 220, № 221); в ч.п. 4, 5, 6, 11, 13 установлены перегородки, образующие части; между ч.п. 5 и ч.п. 6 вместо окна устроен дверной проем; между ч.п. 8 и ч.п. 9 демонтирована перегородка; между ч.п. 7 и ч.п. 4 устроены дверные проемы (Фото № 210, № 211);

- в помещении 69-Н: между ч.п. 9 и ч.п. 13 пом. 68-Н устроен проем (Фото № 226); зашит дверной проем между ч.п. 9 и ч.п. 3; в ч.п. 2 установлена перегородка;

зашит старый и устроен новый проем между ч.п. 1 и ч.п. 2; между ч.п. 2 и ч.п. 3 устроен проем; в ч.п. 4 установлена перегородка; между ч.п. 4 и ч.п. 8 зашит старый и устроены новые проемы;

- в помещении 71-Н: между ч.п. 4 и ч.п. 2 пом. 87-Н демонтирована перегородка (Фото № 238); между ч.п. 11 и ч.п. 1 пом. 87-Н устроен дверной проем (Фото № 239); в ч.п. 10 и ч.п. 2 установлены перегородки, образующие части (Фото № 242, № 243, № 244, № 250); между ч.п. 2 и ч.п. 1 зашит проем и устроен новый проем (Фото № 251);

- в помещении 81-Н: между ч.п. 2, 3, 4 демонтированы перегородки (Фото № 256); зашит проем между ч.п. 4 и ч.п. 5 (Фото № 256); между ч.п. 6 и ч.п. 7 устроен оконный проем (Фото № 261); между ч.п. 4 и ч.п. 5 зашит проем: между ч.п. 5 и ч.п. 6 демонтирована перегородка (Фото № 261);

- в помещении 87-Н: между ч.п. 2 и ч.п. 4 пом. 71-Н устроен проем (Фото № 298); между ч.п. 1 и ч.п. 11 пом. 71 устроен дверной проем (Фото № 296); между ч.п. 1 и ч.п. 3 устроен дверной проем (Фото № 297); между ч.п. 6 и между ч.п. 2 устроен проем (Фото № 291); в ч.п. 8 установлены перегородки (Фото № 286); в ч.п. 11 и в ч.п. 10 установлены перегородки (Фото № 280, № 282). Объект не используется, свободен от имущества третьих лиц.

Лицо, ответственное за обеспечение доступа: начальник сектора по работе с договорами СПб ГКУ «Жилищное агентство Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» Масленникова Галина Анатольевна +79313265249.

Инспектор по обследованию ОНФ
Сектора обследования ОНФ
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»



(подпись)

Усманов Д.К.
(ФИО)

Акт согласован:

И.о. начальника сектора обследования ОНФ
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»



(подпись)

Данильченко Д.В.
(ФИО)

Приложение: материалы фотофиксации на 75л.

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н, 19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 1



Фото № 2



Фото № 3 (ч.п. 11 пом. 1-Н)



Фото № 4 (ч.п. 1 пом. 1-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н, 19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 5 (ч.п. 1 пом. 1-Н)



Фото № 6 (ч.п. 1 пом. 1-Н)



Фото № 7 (ч.п. 2 пом. 1-Н)



Фото № 8 (ч.п. 1 пом. 1-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н, 19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 9 (ч.п. 4 пом. 1-Н)




Фото № 10 (ч.п. 3 пом. 1-Н)



Фото № 11 (ч.п. 10 пом. 1-Н)



Фото № 12 (ч.п. 4 пом. 1-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н, 19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 13 (ч.п. 8 пом. 1-Н)



Фото № 14 (ч.п. 7 пом. 1-Н)



Фото № 15 (ч.п. 7 пом. 1-Н)



Фото № 16 (ч.п. 1 пом. 1-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н,
19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 17 (ч.п. 5 пом. 1-Н)



Фото № 18 (ч.п. 8 пом. 1-Н)



Фото № 19



Фото № 20 (ч.п. 1 пом. 2-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н,
19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 21 (ч.п. 1 пом. 2-Н)



Фото № 22 (ч.п. 3 пом. 2-Н)




Фото № 23 (ч.п. 3 пом. 2-Н)



Фото № 24 (ч.п. 4 пом. 2-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н, 19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 25 (ч.п. 2 пом. 2-Н)



Фото № 26 (ч.п. 5 пом. 2-Н)



Фото № 27 (ч.п. 5 пом. 2-Н)



Фото № 28 (ч.п. 5 пом. 2-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н,
19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 29 (ч.п. 6 пом. 2-Н)



Фото № 30 (ч.п. 7 пом. 2-Н)




Фото № 31 (ч.п. 13 пом. 2-Н)



Фото № 32



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н,
19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 33 (ч.п. 8 пом. 2-Н)



Фото № 34 (ч.п. 8 пом. 2-Н)



Фото № 35 (ч.п. 8 пом. 2-Н)



Фото № 36 (устроен вход с ЛК в ч.п. 8)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н,
19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 37 (ч.п. 8 пом. 2-Н)



Фото № 38 (ч.п. 9 пом. 2-Н)



Фото № 39 (ч.п. 9 пом. 2-Н)



Фото № 40 (ч.п. 11 пом. 2-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н, 19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 41 (ч.п. 12 пом. 2-Н)



Фото № 42 (ч.п. 10 пом. 2-Н)



Фото № 43 (ч.п. 9 пом. 2-Н)



Фото № 44 (ч.п. 2 пом. 3-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н,
19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 45 (ч.п. 1 пом. 3-Н)



Фото № 46 (ч.п. 1 пом. 3-Н)



Фото № 47 (ч.п. 2 пом. 3-Н)




Фото № 48 (ч.п. 2 пом. 3-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н, 19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 49 (ч.п. 6 пом. 3-Н)



Фото № 50 (ч.п. 7 пом. 3-Н)



Фото № 51 (ч.п. 5 пом. 3-Н)



Фото № 52 (ч.п. 10 пом. 3-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н,
19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 53 (ч.п. 12 пом. 3-Н)



Фото № 54 (ч.п. 10 пом. 3-Н)



Фото № 55 (ч.п. 12 и ч.п. 13 пом. 3-Н)



Фото № 56 (ч.п. 13 пом. 3-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н,
19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 57 (ч.п. 9 пом. 3-Н)



Фото № 58 (ч.п. 9 пом. 3-Н)



Фото № 59 (ч.п. 8 пом. 3-Н)




Фото № 60 (ч.п. 8 пом. 3-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н,
19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 61



Фото № 62



Фото № 63 (ч.п. 2 пом. 14-Н)



Фото № 64 (ч.п. 1 пом. 14-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н, 19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 65 (ч.п. 2 пом. 14-Н)



Фото № 66 (ч.п. 2 пом. 14-Н)



Фото № 67 (ч.п. 1 пом. 14-Н)



Фото № 68 (ч.п. 2 пом. 14-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н, 19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 69 (ч.п. 5 пом. 14-Н)



Фото № 70 (ч.п. 5 пом. 14-Н)



Фото № 71 (ч.п. 7 пом. 14-Н)



Фото № 72 (ч.п. 2 пом. 14-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н, 19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 73 (ч.п. 2 пом. 14-Н)




Фото № 74 (ч.п. 5 пом. 14-Н)



Фото № 75 (ч.п. 2 пом. 14-Н)



Фото № 76 (ч.п. 5 пом. 14-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н,
19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 77 (ч.п. 5 пом. 14-Н)




Фото № 78 (ч.п. 1 пом. 14-Н)



Фото № 79 (ч.п. 2 пом. 14-Н)



Фото № 80 (ч.п. 6 пом. 14-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н,
19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 81 (ч.п. 6 пом. 14-Н)




Фото № 82 (ч.п. 6 пом. 14-Н)



Фото № 83 (ч.п. 5 пом. 14-Н)



Фото № 84 (вход в помещение 19-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н,
19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 85 (ч.п. 16 пом. 19-Н)




Фото № 86 (ч.п. 14 пом. 19-Н)



Фото № 87 (ч.п. 14 пом. 19-Н)



Фото № 88 (ч.п. 12 пом. 19-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н, 19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 89 (ч.п. 11 пом. 19-Н)



Фото № 90 (ч.п. 20 пом. 19-Н)



Фото № 91 (ч.п. 20 пом. 19-Н)



Фото № 92 (ч.п. 20 пом. 19-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н, 19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 93 (ч.п. 18 пом. 19-Н)



Фото № 94 (ч.п. 19 пом. 19-Н)



Фото № 95 (ч.п. 17 пом. 19-Н)



Фото № 96 (ч.п. 16 пом. 19-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н, 19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 97 (ч.п. 10 пом. 19-Н)



Фото № 98 (ч.п. 9 пом. 19-Н)



Фото № 99 (ч.п. 7 пом. 19-Н)



Фото № 100 (ч.п. 5 пом. 19-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н, 19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 101 (ч.п. 5 пом. 19-Н)



Фото № 102 (ч.п. 6 пом. 19-Н)



Фото № 103 (ч.п. 6 пом. 19-Н)



Фото № 104 (ч.п. 5 пом. 19-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н, 19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 105 (ч.п. 5 пом. 19-Н)



Фото № 106 (ч.п. 5 пом. 19-Н)



Фото № 107 (ч.п. 1 пом. 19-Н)



Фото № 108 (ч.п. 4 пом. 19-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н,
19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 109 (ч.п. 2 пом. 19-Н)




Фото № 110 (вход в пом. 36-Н)



Фото № 111 (ч.п. 1 пом 36-Н)



Фото № 112 (ч.п. 6 пом 36-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н,
19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 113 (ч.п. 5 пом 36-Н)



Фото № 114 (ч.п. 5 пом 36-Н)



Фото № 115 (ч.п. 1 пом 36-Н)



Фото № 116 (ч.п. 2 пом 36-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н,
19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 117 (ч.п. 3 пом 36-Н)



Фото № 118 (ч.п. 3 пом 36-Н)



Фото № 119 (ч.п. 4 пом 36-Н)




Фото № 120 (ч.п. 4 пом 36-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н, 19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 121 (ч.п. 3 пом 36-Н)



Фото № 122 (ч.п. 3 пом 36-Н)



Фото № 123 (вход в пом 37-Н)



Фото № 124 (ч.п. 1 и ч.п. 9 пом. 37-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н,
19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 125 (ч.п. 9 пом. 37-Н)



Фото № 126 (ч.п. 9 пом. 37-Н)



Фото № 127 (ч.п. 2 пом. 37-Н)



Фото № 128 (ч.п. 2 пом. 37-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н,
19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 129 (ч.п. 8 пом. 37-Н)



Фото № 130 (ч.п. 2 пом. 37-Н)



Фото № 131 (ч.п. 3 пом. 37-Н)



Фото № 132 (ч.п. 4 пом. 37-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н,
19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 133 (ч.п. 5 пом. 37-Н)




Фото № 134 (ч.п. 6 пом. 37-Н)



Фото № 135 (ч.п. 7 пом. 37-Н)



Фото № 136 (ч.п. 7 пом. 37-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н, 19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 137 (ч.п. 7 пом. 37-Н)



Фото № 138 (ч.п. 2 пом. 37-Н)



Фото № 139 (вход в пом. 38-Н)



Фото № 140 (ч.п. 1 пом. 38-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н,
19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 141 (ч.п. 1 пом. 38-Н)



Фото № 142 (ч.п. 1 пом. 38-Н)



Фото № 143 (ч.п. 2 пом. 38-Н)



Фото № 144 (ч.п. 3 пом. 38-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н,
19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 145 (ч.п. 3 пом. 38-Н)



Фото № 146 (ч.п. 4 пом. 38-Н)



Фото № 147 (ч.п. 4 пом. 38-Н)



Фото № 148 (вход в пом. 48-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н,
19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 149 (ч.п. 1 пом. 48-Н)



Фото № 150 (ч.п. 9 и 8 пом. 48-Н)



Фото № 151 (ч.п. 2 пом. 48-Н)



Фото № 152 (ч.п. 7 пом. 48-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н,
19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 153 (ч.п. 1 пом. 48-Н)



Фото № 154 (ч.п. 3 и ч.п. 4 пом. 48-Н)



Фото № 155 (ч.п. 5 и ч.п. 6 пом. 48-Н)



Фото № 156 (ч.п. 5 пом. 48-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н, 19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 157 (вход в помещение 49-Н)



Фото № 158 (ч.п. 8 пом. 49-Н)



Фото № 159 (ч.п. 8 пом. 49-Н)



Фото № 160 (ч.п. 2 пом. 49-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н, 19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 161 (ч.п. 1 пом. 49-Н)



Фото № 162 (ч.п. 1 пом. 49-Н)




Фото № 163 (ч.п. 8 пом. 49-Н)



Фото № 164 (ч.п. 3 пом. 49-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н,
19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 165 (ч.п. 3 пом. 49-Н)



Фото № 166 (ч.п. 8 пом. 49-Н)



Фото № 167 (ч.п. 4 и ч.п. 6) пом. 49-Н)



Фото № 168 (вход в пом. 50-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н,
19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 169 (ч.п. 1 пом. 50-Н)



Фото № 170 (ч.п. 1 пом. 50-Н)



Фото № 171 (ч.п. 2 пом. 50-Н)



Фото № 172 (ч.п. 2 пом. 50-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н,
19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 173 (ч.п. 2 пом. 50-Н)




Фото № 174 (ч.п. 2 пом. 50-Н)



Фото № 175 (ч.п. 3 пом. 50-Н)



Фото № 176 (ч.п. 2 пом. 50-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н,
19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 177 (вход в помещение 51-Н)



Фото № 178 (ч.п. 10 пом. 51-Н)



Фото № 179 (ч.п. 6 пом. 51-Н)



Фото № 180 (ч.п. 7 пом. 51-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н,
19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 181 (ч.п. 10 пом. 51-Н)



Фото № 182 (ч.п. 3 пом. 51-Н)



Фото № 183 (ч.п. 8 пом. 51-Н)



Фото № 184 (ч.п. 9 пом. 51-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н,
19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 185 (ч.п. 2 пом. 51-Н)



Фото № 186 (ч.п. 1 пом. 51-Н)



Фото № 187 (ч.п. 1 пом. 51-Н)



Фото № 188 (ч.п. 5 пом. 51-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н, 19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 189 (ч.п. 5 пом. 51-Н)



Фото № 190 (ч.п. 5 пом. 51-Н)



Фото № 191 (вход в помещение 52-Н)



Фото № 192 (ч.п. 7 пом. 52-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н,
19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 193 (ч.п. 1 пом. 52-Н)



Фото № 194 (ч.п. 6 пом. 52-Н)



Фото № 195 (ч.п. 2 пом. 52-Н)



Фото № 196 (ч.п. 5 пом. 52-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н,
19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 197 (ч.п. 4 пом. 52-Н)



Фото № 198 (ч.п. 3 пом. 52-Н)



Фото № 198 (вход в помещение 68-Н)



Фото № 200 (ч.п. 13 пом. 68-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н,
19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 201 (ч.п. 1 пом. 68-Н)



Фото № 202 (ч.п. 13 пом. 68-Н)



Фото № 203 (ч.п. 2 пом. 68-Н)



Фото № 204 (ч.п. 3 пом. 68-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н,
19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 205 (ч.п. 13 пом. 68-Н)



Фото № 206 (ч.п. 13 пом. 68-Н)




Фото № 207 (ч.п. 7 пом. 68-Н)



Фото № 208 (ч.п. 4 пом. 68-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н,
19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 209 (ч.п. 13 пом. 68-Н)



Фото № 210 (ч.п. 7 пом. 68-Н)



Фото № 211 (ч.п. 7 пом. 68-Н)



Фото № 212 (ч.п. 10 пом. 68-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н,
19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 213 (ч.п. 4 пом. 68-Н)




Фото № 214 (ч.п. 4 пом. 68-Н)



Фото № 215 (ч.п. 7 пом. 68-Н)



Фото № 216 (ч.п. 11 пом. 68-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н,
19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 217 (ч.п. 6 пом. 68-Н)



Фото № 218 (ч.п. 8 пом. 68-Н)



Фото № 219 (ч.п. 6 пом. 68-Н)



Фото № 220 (ч.п. 11 пом. 68-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н, 19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 221 (ч.п. 11 пом. 68-Н)



Фото № 222 (ч.п. 5 пом. 68-Н)



Фото № 223 (ч.п. 5 пом. 68-Н)




Фото № 224 (ч.п. 5 пом. 68-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н,
19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 225 (вход в пом. 69-Н)



Фото № 226 (ч.п. 9 пом 69-Н)




Фото № 227 (ч.п. 4 пом 69-Н)



Фото № 228 (ч.п. 4 пом 69-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н,
19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 229 (ч.п. 4 пом 69-Н)



Фото № 230 (ч.п. 7 пом 69-Н)



Фото № 231 (ч.п. 6 пом 69-Н)



Фото № 232 (ч.п. 5 пом 69-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н, 19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 233 (ч.п. 9 пом 69-Н)



Фото № 234 (ч.п. 2 пом 69-Н)



Фото № 235 (ч.п. 3 пом 69-Н)




Фото № 236 (ч.п. 1 пом 69-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н,
19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 237 (вход 71-Н)



Фото № 238 (ч.п. 4 пом. 71-Н)



Фото № 239 (ч.п. 11 пом. 71-Н)



Фото № 240 (ч.п. 10 пом. 71-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н,
19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 241 (ч.п. 10 пом. 71-Н)



Фото № 242 (ч.п. 10 пом. 71-Н)



Фото № 243 (ч.п. 9 пом. 71-Н)



Фото № 244 (ч.п. 8 пом. 71-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н,
19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 245 (ч.п. 7 пом. 71-Н)



Фото № 246 (ч.п. 6 пом. 71-Н)



Фото № 247 (ч.п. 5 пом. 71-Н)



Фото № 248 (ч.п. 2 пом. 71-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н,
19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 249 (ч.п. 3 пом. 71-Н)



Фото № 250 (ч.п. 2 пом. 71-Н)



Фото № 251 (ч.п. 2 пом. 71-Н)



Фото № 252 (ч.п. 1 пом. 71-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н,
19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 253 (ч.п. 1 пом. 71-Н)



Фото № 254 (вход в помещение 81-Н)



Фото № 255 (ч.п. 1 пом. 81-Н)



Фото № 256 (ч.п. 2, 3, 4 пом. 81-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н, 19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 257 (ч.п. 10 пом. 81-Н)




Фото № 258 (ч.п. 5 пом. 81-Н)



Фото № 259 (ч.п. 10 пом. 81-Н)



Фото № 260 (ч.п. 8 и ч.п. 9 пом. 81-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н, 19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 261 (ч.п. 5 пом. 81-Н)



Фото № 262 (ч.п. 7 пом. 81-Н)



Фото № 263 (ч.п. 6 пом. 81-Н)



Фото № 264 (вход в помещение 86-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н,
19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 265 (ч.п. 2 пом. 86-Н)



Фото № 266 (ч.п. 3 пом. 86-Н)



Фото № 267 (ч.п. 5 пом. 86-Н)



Фото № 268 (ч.п. 6 пом. 86-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н,
19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 269 (ч.п. 4 пом. 86-Н)



Фото № 270 (ч.п. 4 пом. 86-Н)



Фото № 271 (вход в помещение 87-Н)



Фото № 272 (ч.п. 16 пом 87-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н,
19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 273 (ч.п. 16 пом 87-Н)




Фото № 274 (ч.п. 15 пом 87-Н)



Фото № 275 (ч.п. 14 пом 87-Н)



Фото № 276 (ч.п. 13 пом 87-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н,
19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 277 (ч.п. 12 пом 87-Н)




Фото № 278 (ч.п. 11 пом 87-Н)





Фото № 279 (ч.п. 11 пом 87-Н)



Фото № 280 (ч.п. 11 пом 87-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н,
19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 281 (ч.п. 10 пом 87-Н)



Фото № 282 (ч.п. 10 пом 87-Н)



Фото № 283 (ч.п. 2 пом 87-Н)



Фото № 284 (ч.п. 2 пом 87-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н,
19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 287 (ч.п. 7 пом 87-Н)



Фото № 286 (ч.п. 8 пом 87-Н)



Фото № 287 (ч.п. 8 пом 87-Н)



Фото № 288 (ч.п. 9 пом 87-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н,
19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 289 (ч.п. 9 пом 87-Н)



Фото № 290 (ч.п. 6 пом 87-Н)



Фото № 291 (ч.п. 6 пом 87-Н)



Фото № 292 (ч.п. 5 пом 87-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н,
19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 293 (ч.п. 4 пом 87-Н)



Фото № 294 (ч.п. 2 пом 87-Н)



Фото № 295 (ч.п. 3 пом 87-Н)



Фото № 296 (ч.п. 3 пом 87-Н)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 14-Н,
19-Н, 36-Н, 37-Н, 38-Н, 48-Н, 49-Н, 50-Н, 51-Н, 52-Н, 68-Н, 69-Н, 71-Н, 81-Н, 86-Н, 87-Н.

Фото № 297 (ч.п. 1 пом 87-Н)



Фото № 298 (ч.п. 219 пом 87-Н)

