

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт обследования объекта нежилого фонда

Санкт-Петербург

«21» октября 2020 г.

1. Адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 29-Н.
2. Площадь: 121,4 кв.м
3. Этаж: 1
4. Входы: отдельный со двора, общий со двора.
5. Кадастровый номер: 78:32:0001616:3062
6. Состояние: нормальное.
7. Элементы благоустройства: электроснабжение, водоснабжение, отопление, канализация.
8. В результате обследования объекта нежилого фонда установлено: в ч.п. 1, ч.п. 6, ч.п. 3 установлены перегородки, образующие новые ч.п. (Фото № 2, № 3, № 12); между ч.п. 2 и ч.п. 3 демонтированы перегородки; между ч.п. 5 и ч.п. 6 устроен зашит один и устроен другой дверной проем; между ч.п. 5 и ч.п. 4 зашит дверной проем; зашит вход в помещение с ЛК в ч.п. 4. Объект не используется, свободен от имущества третьих лиц.

Лицо, ответственное за обеспечение доступа: начальник сектора по работе с договорами СПб ГКУ «Жилищное агентство Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» Масленникова Галина Анатольевна +79313265249.

Приложение: материалы фотофиксации на 4л.

И.о. начальника сектора обследования ОНФ
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»

Инспектор по обследованию ОНФ
сектора обследования ОНФ
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»


(подпись)


(подпись)

Данильченко Д.В.
(ФИО)

Усманов Д.К.
(ФИО)

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 29-Н.

Фото № 1



Фото № 2



Фото № 3



Фото № 4



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 29-Н.

Фото № 5



Фото № 6



Фото № 7



Фото № 8



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 19.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 29-Н.

Фото № 9



Фото № 10



Фото № 11



Фото № 12



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 19.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 29-Н.

Фото № 13



Фото № 14

