

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт обследования объекта нежилого фонда

Санкт-Петербург

«21» октября 2020 г.

1. Адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 26-Н.
2. Площадь: 96,3 кв.м
3. Этаж: 1
4. Входы: общий с улицы.
5. Кадастровый номер: 78:32:0001616:3058
6. Состояние: нормальное.
7. Элементы благоустройства: электроснабжение, водоснабжение, отопление, канализация.
8. В результате обследования объекта нежилого фонда установлено: перенесены перегородки между ч.п. 2 и ч.п. 3 (Фото № 2); устроен отдельный вход с улицы через оконный проем в ч.п. 2 (Фото № 1); зашит проем в ч.п. 5 (Фото № 7); зашит вход в помещение через ЛК в ч.п. 5 (Фото № 10). Объект не используется, свободен от имущества третьих лиц.

Лицо, ответственное за обеспечение доступа: начальник сектора по работе с договорами СПб ГКУ «Жилищное агентство Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» Масленникова Галина Анатольевна +79313265249.

Приложение: материалы фотофиксации на 3л.

И.о начальника сектора обследования ОНФ
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»

Инспектор по обследованию ОНФ
сектора обследования ОНФ
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»


(подпись)

Данильченко Д.В.
(ФИО)


(подпись)

Усманов Д.К.
(ФИО)

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 26-Н.

Фото № 1



Фото № 2 (ч.п. 2)



Фото № 3 (ч.п. 7)



Фото № 4 (ч.п. 4)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 26-Н.

Фото № 5 (ч.п. 2)



Фото № 6 (ч.п. 1)



Фото № 7 (ч.п. 5)



Фото № 8 (ч.п. 5)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 21.10.2020, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д. 2, лит. А, пом. 26-Н.

Фото № 9 (ч.п. 5)



Фото № 10 (ч.п. 5)



Фото № 11 (ч.п. 5)

