

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт обследования объекта нежилого фонда

Санкт-Петербург

«01» марта 2021 г.

1. Адрес: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного кан., д. 141, лит. А, пом. 5-Н
2. Площадь: 59 кв.м
3. Этаж: 1
4. Входы: 1 отдельный со двора
5. Кадастровый номер: 78:32:0001717:1715
6. Состояние: удовлетворительное
7. Элементы благоустройства: визуально выявлены элементы электроснабжения, отопления, водоснабжения и канализации
8. В результате обследования объекта нежилого фонда установлено:
Помещение не используется, свободно от имущества третьих лиц, захламлено.
Визуально перепланировки не выявлены.

Лицо, ответственное за обеспечение доступа: начальник ДУ-18 ЖКС Адмиралтейского района Волошина Ирина Николаевна +7931-210-09-21

Приложение: материалы фотофиксации на 2л.

Инспектор по обследованию ОНФ
Сектора обследования ОНФ
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»



(подпись)

Данильченко Д.В.
(ФИО)

Акт согласован:

Начальник сектора обследования ОНФ
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»



(подпись)

Яковлев А.Р.
(ФИО)

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 01.03.2021, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, наб. Обводного кан., д. 141, лит. А, пом. 5-Н

Фото № 1



Фото № 2



Фото № 3 (ч.п. 1)



Фото № 4 (ч.п. 2)



Фото № 5 (ч.п. 2)



Фото № 6 (ч.п. 2)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 01.03.2021, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, наб. Обводного кан., д. 141, лит. А, пом. 5-Н

Фото № 7 (ч.п. 3)



Фото № 8 (ч.п. 4)



Фото № 9 (ч.п. 5)




Фото № 10 (ч.п. 6)



Фото № 11 (ч.п. 6)

