

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт обследования объекта нежилого фонда

Санкт-Петербург

«16» апреля 2021 г.

1. Адрес: г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 133, лит. А, пом. 14-Н.
2. Площадь: 220,8 кв.м.
3. Этаж: 1.
4. Кадастровый номер: 78:32:0001066:1220.
5. Входы: общий со двора.
6. Состояние: удовлетворительное.
7. Элементы благоустройства: электроснабжение, отопление, водоснабжение, канализация.
8. В результате обследования объекта нежилого фонда установлено:
 - в ч.п. 3 установлена перегородка, образующая новую ч.п. (Фото № 4);
 - в ч.п. 11 установлены перегородки, образующие новые ч.п. (Фото № 13, № 15, № 17).

Объект не используется, свободен от имущества третьих лиц, захламлен.

Лицо, ответственное за обеспечение доступа: представитель СПб ГКУ «Жилищное агентство Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» Масленникова Галина Анатольевна +79313265249.

Инспектор по обследованию ОНФ
Сектора обследования ОНФ
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»



(подпись)

Усманов Д.К.
(ФИО)

Акт согласован:

Начальник
Сектора обследования ОНФ
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»



(подпись)

Яковлев А.Р.
(ФИО)

Приложение: материалы фотофиксации на 5л.

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 16.04.2021, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 133, лит. А, пом. 14-Н.

Фото № 1




Фото № 2




Фото № 3 (ч.п. 2)



Фото № 4 (ч.п. 3)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 16.04.2021, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 133, лит. А, пом. 14-Н.

Фото № 5 (ч.п. 3)




Фото № 6 (ч.п. 4)




Фото № 7 (ч.п. 2)



Фото № 8 (ч.п. 5)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 16.04.2021, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 133, лит. А, пом. 14-Н.

Фото № 9 (ч.п. 6)




Фото № 10 (ч.п. 7)




Фото № 11 (ч.п. 8, 9)



Фото № 12 (ч.п. 2)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 16.04.2021, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 133, лит. А, пом. 14-Н.

Фото № 13 (ч.п. 11)



Фото № 14 (ч.п. 10)



Фото № 15 (ч.п. 11)



Фото № 16 (ч.п. 1)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 16.04.2021, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 133, лит. А, пом. 14-Н.

Фото № 17 (ч.п. 11)

