

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт обследования объекта нежилого фонда

Санкт-Петербург

«16» апреля 2021 г.

1. Адрес: г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 133, лит. А, пом. 15-Н.
2. Площадь: 125,7 кв.м.
3. Этаж: 2.
4. Кадастровый номер: 78:32:0001066:1223.
5. Входы: общий со двора.
6. Состояние: удовлетворительное.
7. Элементы благоустройства: электроснабжение, отопление, водоснабжение, канализация.
8. В результате обследования объекта нежилого фонда установлено:
 - между ч.п. 1 и ч.п. 2 устроен проем (Фото № 5);
 - в ч.п. 2 установлены перегородка, образующая новую ч.п. (Фото № 6, № 7);
 - зашит проем между ч.п. 2 и ч.п. 3 (Фото № 7);
 - зашит проем между ч.п. 6 и ч.п. 7 (Фото № 13);
 - между ч.п. 5 и ч.п. 6 демонтирована перегородка и установлены новые перегородки, образующие новые ч.п. (Фото № 10, № 11, № 12, № 14, № 15)Объект не используется, свободен от имущества третьих лиц, захламлен.

Лицо, ответственное за обеспечение доступа: представитель СПб ГКУ «Жилищное агентство Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» Масленникова Галина Анатольевна +79313265249.

Инспектор по обследованию ОНФ
Сектора обследования ОНФ
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»



(подпись)

Усманов Д.К.
(ФИО)

Акт согласован:

Начальник
Сектора обследования ОНФ
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»



(подпись)

Яковлев А.Р.
(ФИО)

Приложение: материалы фотофиксации на 4л.

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 16.04.2021, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 133, лит. А, пом. 15-Н.

Фото № 1




Фото № 2





Фото № 3



Фото № 4 (ч.п. 1)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 16.04.2021, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 133, лит. А, пом. 15-Н.

Фото № 5 (ч.п. 1)





Фото № 6 (ч.п. 2)



Фото № 7 (ч.п. 2)



Фото № 8 (ч.п. 3)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 16.04.2021, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 133, лит. А, пом. 15-Н.

Фото № 9 (ч.п. 4)



Фото № 10 (ч.п. 5)



Фото № 11 (ч.п. 5)




Фото № 12 ч.п. 5)



**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Имущество Санкт-Петербурга»
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 16.04.2021, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 133, лит. А, пом. 15-Н.

Фото № 13 (ч.п. 7)



Фото № 14 (ч.п. 6)



Фото № 15 (ч.п. 6)

