

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

**Акт обследования объекта нежилого фонда**

Санкт-Петербург


«13» мая 2021 г.

1. Адрес: г. Санкт-Петербург, Английский пр, д. 58, лит. А, пом. 4-Н
2. Площадь: 26,9 кв.м
3. Этаж: 1
4. Входы: общий со двора
5. Кадастровый номер: 78:32:0001072:154
6. Состояние: неудовлетворительное
7. Элементы благоустройства: визуально выявлены элементы электроснабжения, отопления, водоснабжения, канализации
8. В результате обследования объекта нежилого фонда установлено:  
Помещение не используется, свободно от имущества третьих лиц, захламлено, часть перекрытий пола отсутствует (фото 6-8).  
Визуально выявлена перепланировка:  
перегородка с дверью между ч.п.2 и ч.п.3 демонтирована (фото 4)

Лицо, ответственное за обеспечение доступа: начальник ДУ-2 ЖКС Адмиралтейского района Герасимова Вера Владимировна +7921-859-22-46

Приложение: материалы фотофиксации на 2л.

Инспектор по обследованию ОНФ  
Сектора обследования ОНФ  
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»



(подпись)

Данильченко Д.В.  
(ФИО)

Акт согласован:

Начальник сектора обследования ОНФ  
СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»



(подпись)

Яковлев А.Р.  
(ФИО)

**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 13.05.2021, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, Английский пр, д. 58, лит. А, пом. 4-Н

Фото № 1



Фото № 2



Фото № 3 (вход в помещение)



Фото № 4 (ч.п.2,3)



Фото № 5 (ч.п. 2)



Фото № 6 (ч.п. 2)





**Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Имущество Санкт-Петербурга»  
Сектор обследования объектов нежилого фонда**

---

Акт осмотра объекта нежилого фонда от 13.05.2021, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, Английский пр, д. 58, лит. А, пом. 4-Н

Фото № 7



Фото № 8

