

АКТ

технического состояния объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (за исключением отдельных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения, перечень которых утвержден Правительством Российской Федерации, земельных участков, в границах которых располагаются объекты археологического наследия, включенные в указанный перечень), расположенного на территории Смоленской области (здания, строения, сооружения)

Наименование объекта культурного наследия здание флигеля, являющееся неотъемлемой частью объекта культурного наследия регионального значения «Флигели», около 1826 г., входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба графа Граббе», XIX в.

Категория историко-культурного значения объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения.

Адрес объекта культурного наследия Смоленская область, Темкинский район, дер. Васильевское.

Форма собственности объекта культурного наследия государственная собственность Российской Федерации.

Собственник (иной законный владелец) объекта культурного наследия/ законный представитель собственника (иного законного владельца) объекта культурного наследия/федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, уполномоченные на осуществление полномочий собственника соответствующего имущества (нужное подчеркнуть) – Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях.

(ф.и.о. физического лица, наименование юридического лица, федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, уполномоченных на осуществление полномочий собственника соответствующего имущества, адрес, контактный номер телефона)

Лица, участвующие в осмотре и составлении акта технического состояния объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенного на территории Смоленской области:

№ п/п	Ф.и.о.	Должность (заполняется при необходимости)
1	2	3
1.	Егорченкова Наталья Александровна	заместитель начальника управления по культурному наследию Департамента Смоленской области по культуре и туризму – начальник отдела государственной охраны объектов культурного наследия
2.	Лукина Ксения Евгеньевна	менеджер отдела государственной охраны объектов культурного наследия управления по культурному наследию Департамента Смоленской области по культуре и туризму
3.	Грищенкова Олеся Владимировна	заместитель начальника отдела управления федеральным имуществом и взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления в Смоленской области Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях

Дата проведения осмотра объекта культурного наследия «7» марта 2018 г.

Характер современного использования объекта культурного наследия не используется.

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено следующее.

I. Общее состояние объекта культурного наследия

Удовлетворительное, неудовлетворительное, аварийное, местами руинированное (нужное подчеркнуть).

II. Внешние и внутренние элементы объекта культурного наследия

2.1. Внешние архитектурно-конструктивные элементы объекта культурного наследия:

фундамент: не осматривался.

Состояние: _____;

цоколь: не выделен.

Состояние: _____;

отмостка: не осматривалась (занесена снегом).

Состояние: _____;

стены (снаружи): кирпичные, со следами штукатурки.

Состояние: неудовлетворительное. Имеются утраты большей части торцевого (северного) фасада и дворового (восточного) фасада, трещины, утраты штукатурного слоя, разрушения, выкрашивание кирпичей кирпичной кладки, выветривание раствора из швов кирпичной кладки, следы биопоражения;

крыша: утрачена,

в том числе:

а) стропила: утрачены.

Состояние: _____;

б) обрешетка: утрачена.

Состояние: _____;

в) кровля: утрачена.

Состояние: _____;

г) водосточные желоба и трубы: отсутствуют.

Состояние: _____;

главы, шатры, их конструкция и покрытие: отсутствуют.

Состояние: _____;

дверные проемы, их заполнения: с криво- и прямолинейным верхом.

Состояние: сохранившихся проемов неудовлетворительное. Имеются трещины, утраты штукатурного слоя, разрушения, выкрашивание кирпичей кирпичной кладки, выветривание раствора из швов кирпичной кладки, следы биопоражения.

Заполнения утрачены;

оконные проемы, их заполнения: с прямолинейным верхом.

Состояние: сохранившихся проемов неудовлетворительное. Имеются трещины, утраты штукатурного слоя, разрушения, выкрашивание кирпичей кирпичной кладки, выветривание раствора из швов кирпичной кладки, следы биопоражения

Заполнения утрачены;

лестницы и крыльца: утрачены.

Состояние: _____;

лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения, в том числе:

- главный фасад украшают между окон восемь больших тосканских полуколонн;

- этажи разделяет междуэтажная тяга со стороны главного и торцевого (южного) фасадов, рустованные углы торцевого (южного) фасада;

- в завершении стен – деревянный карниз сильного выноса;

- окна без обрамлений помещены в более крупные прямоугольные ниши;

- прямоугольные оконные проемы главного и торцевого (южного) фасада в верхней части завершены лучковыми перемычками.

Декоративные элементы оштукатурены и окрашены.

Состояние: неудовлетворительное. Имеются разрушения, утраты кирпичной кладки, штукатурного слоя декоративных элементов, утраты декоративных элементов.

2.2. Внутренние архитектурно-конструктивные элементы объекта культурного наследия:

перекрытия: утрачены.

Состояние: _____;

полы: утрачены.

Состояние: _____;

стены: главного, торцевого (южного) и части торцевого (северного) фасадов, а также части внутренних перегородок – кирпичные оштукатуренные окрашенные.

Состояние: сохранившихся стен неудовлетворительное. Имеются утраты, трещины, отслоения штукатурного и окрасочного слоев, утраты, проломы, глубокие трещины, разрушения кирпичной кладки стен, выветривание раствора из швов кирпичной кладки, сколы, выкрашивание кирпичей в кирпичной кладке, следы биопоражения.

Часть внутренних стен (перегородок) утрачена;

оконные проемы, их заполнения: с прямолинейным верхом.

Состояние: сохранившихся проемов неудовлетворительное. Имеются трещины, утраты штукатурного слоя, разрушения, выкрашивание кирпичей кирпичной кладки, выветривание раствора из швов кирпичной кладки, следы биопоражения
Заполнения утрачены;

дверные проемы, их заполнения: с криво- и прямолинейным верхом.

Состояние: сохранившихся проемов неудовлетворительное. Имеются трещины, утраты штукатурного слоя, разрушения, выкрашивание кирпичей кирпичной кладки, выветривание раствора из швов кирпичной кладки, следы биопоражения.
Заполнения утрачены;

лестницы: утрачены.

Состояние: _____;

декоративные элементы: —.

Состояние: _____;

живопись: —.

Состояние: _____;

иные элементы объекта культурного наследия (в том числе предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, резьба по дереву, художественный металл, иконостас и т.п.) отсутствуют.

Состояние: _____.

III. Сад, парк, двор, ворота, ограда

В состав усадебного комплекса входит парк.

Состояние: неудовлетворительное, местами руинированное.

IV. Информационные надписи и обозначения

Имеется, отсутствует (нужное подчеркнуть).

V. Обеспечение условий доступности для инвалидов

1. Организация размещения специальных мест для транспорта инвалидов: отсутствуют.
2. Организация пешеходных путей движения: отсутствует.
3. Оборудование входа в здание: отсутствует.
4. Организация путей движения на объекте культурного наследия: отсутствует.

V. Перечень мероприятий по сохранению объекта культурного наследия

Вид работ по сохранению объекта культурного наследия	Срок выполнения работ*	Примечание
Разработка проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включая: - исследование объекта культурного наследия; - раздел с мероприятиями по обеспечению доступа маломобильных групп населения на объект культурного наследия	2018-2020 гг.	проведение работ по сохранению объекта культурного наследия возможно исключительно в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия
Проведение работ по: - реставрации и воссозданию крыши, фасадов, декоративных элементов, оконных и дверных заполнений, наружных и внутренних стен (перегородок), перекрытий, полов; - обеспечению доступа маломобильных групп населения на объект культурного наследия и иных работ, необходимость которых будет определена в процессе разработки проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия по результатам проведенных соответствующих исследований объекта культурного наследия	2019-2023 гг.	

Проведение работ по установке информационных надписей и обозначений на объекте культурного наследия	IV квартал 2023 года	
---	-------------------------	--

* допустимо досрочное выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия


В ходе осмотра осуществлена фотосъемка объекта культурного наследия.

Уполномоченные должностные лица
Департамента Смоленской области
по культуре и туризму:


Собственник (иной законный владелец)
объекта культурного
наследия/законный представитель
собственника (иного законного
владельца) объекта культурного
наследия/федеральный орган
исполнительной власти, орган
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, орган местного
самоуправления, уполномоченные на
осуществление полномочий
собственника соответствующего
имущества (нужное подчеркнуть):



/Н.А. Егорченкова/



/К.Е. Лукина /




/О.В. Грищенко /

/ /

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя Межрегионального
территориального управления
Росимущества в Калужской,
Брянской и Смоленской областях
М.П.




О.В. Скачкова

Приложение

Фотографические изображения состояния объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения здания флигеля, являющегося неотъемлемой частью объекта культурного наследия регионального значения «Флигели», около 1826 г., входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба графа Граббе», XIX в.
(Смоленская область, Темкинский район, дер. Васильевское)





**Акт
отнесения/не отнесения объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации
к объектам культурного наследия, находящимся
в неудовлетворительном состоянии**

Смоленская область,
Темкинский район,
дер. Васильевское
(адрес объекта)

«7» марта 2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся,
собственник (пользователь)

заместитель начальника отдела управления
федеральным имуществом и взаимодействия с
органами государственной власти и местного
самоуправления в Смоленской области
Межрегионального территориального управления
Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской
областях

Грищенкова Олеся Владимировна

(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

архитектор-реставратор
и (или) инженер-реставратор

представитель органа
государственной охраны

(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

- заместитель начальника управления по культурному
наследию – начальник отдела государственной охраны
объектов культурного наследия управления по
культурному наследию Департамента Смоленской
области по культуре и туризму

Егорченкова Наталья Александровна;

(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

- менеджер отдела государственной охраны объектов
культурного наследия управления по культурному
наследию Департамента Смоленской области по
культуре и туризму

Лукина Ксения Евгеньевна

(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

составили настоящий акт отнесения/не отнесения объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии

здания флигеля, являющегося неотъемлемой частью объекта культурного наследия регионального значения «Флигели», около 1826 г., входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба графа Граббе», XIX в.

(наименование объекта культурного наследия)

по адресу:

Смоленская область, Темкинский район

(республика, область, район)

дер. Васильевское

(город)

улица

д.

корп.

офис

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено:

1. Общее состояние памятника:

здание флигеля, являющееся неотъемлемой частью объекта культурного наследия регионального значения «Флигели», около 1826 г., входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба графа Граббе», XIX в., входит в состав исторически сложившегося ансамбля. Представлял интерес как элемент классической усадьбы 20-х годов XIX века, привлекая внимание использованием колоннад в декоре главного фасада для создания торжественно оформленного подъезда к главному зданию усадьбы.

На дату составления акта не используется.

(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о датах и истории его сооружения)

2. Перечень критериев отнесения объектов культурного наследия к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии:

а) утрата инженерных коммуникаций (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение):

инженерные коммуникации утрачены;

б) деформация фундамента, цоколей, отмосток:

- фундамент – не осматривался;
- отмостка – не осматривалась (на дату осмотра занесена снегом);
- цоколь – не выделен;

в) горизонтальные и вертикальные сквозные трещины в стенах:

имеются утраты большей части торцевого (северного) фасада и дворового (восточного) фасада, трещины, отслоения окрасочного и штукатурного слоев, разрушения кирпичной кладки, выветривание раствора из швов кирпичной кладки, выкрашивание кирпичей в кирпичной кладки, следы биопоражения;

г) прогиб, нарушение покрытия кровли или ее отсутствие:

крыша утрачена;

д) деформация перекрытий или их отсутствие:

перекрытия утрачены;

е) отсутствие заполнения дверных и оконных проемов:

заполнения оконных и дверных проемов утрачены.

3. Выводы:

объект культурного наследия относится/не относится к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии (согласно п. 2 постановления Правительства Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 646)

4. Подписи сторон:

Представитель органа
государственной охраны:



(подпись)

Егорченкова Наталья Александровна
(Ф.И.О. полностью)


(подпись)

Лукина Ксения Евгеньевна
(Ф.И.О. полностью)

Собственник (пользователь):


(подпись)

Грищенкова Олеся Владимировна
(Ф.И.О. полностью)

(подпись)

(Ф.И.О. полностью)

Архитектор-реставратор
и (или) инженер-реставратор:

(подпись)

(Ф.И.О. полностью)