

АКТ

технического состояния объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (за исключением отдельных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения, перечень которых утвержден Правительством Российской Федерации, земельных участков, в границах которых располагаются объекты археологического наследия, включенные в указанный перечень), расположенного на территории Смоленской области (здания, строения, сооружения)

Наименование объекта культурного наследия «Бывш. усадьба Дурново», XIX в.
Категория историко-культурного значения объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения.
Адрес объекта культурного наследия Смоленская область, Вяземский район, д. Юшково.

Форма собственности объекта культурного наследия государственная собственность Российской Федерации.

Собственник (иной законный владелец) объекта культурного наследия/ законный представитель собственника (иного законного владельца) объекта культурного наследия/федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, уполномоченные на осуществление полномочий собственника соответствующего имущества (нужное подчеркнуть) – Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях.

(ф.и.о. физического лица, наименование юридического лица, федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, уполномоченных на осуществление полномочий собственника соответствующего имущества, адрес, контактный номер телефона)

Лица, участвующие в осмотре и составлении акта технического состояния объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенного на территории Смоленской области:

№ п/п	Ф.и.о.	Должность (заполняется при необходимости)
1	2	3
1.	Егорченкова Наталья Александровна	заместитель начальника управления по культурному наследию Департамента Смоленской области по культуре и туризму – начальник отдела государственной охраны объектов культурного наследия
2.	Лукина Ксения Евгеньевна	менеджер отдела государственной охраны объектов культурного наследия управления по культурному наследию Департамента Смоленской области по культуре и туризму

1	2	3
3.	Грищенкова Олеся Владимировна	заместитель начальника отдела управления федеральным имуществом и взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления в Смоленской области Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях

Дата проведения осмотра объекта культурного наследия «7» марта 2018 г.

Характер современного использования объекта культурного наследия не используется.

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено следующее.

I. Общее состояние объекта культурного наследия

Удовлетворительное, неудовлетворительное, аварийное, местами руинированное (нужное подчеркнуть).

II. Внешние и внутренние элементы объекта культурного наследия

2.1. Внешние архитектурно-конструктивные элементы объекта культурного наследия:

фундамент: не осматривался.

Состояние: _____;

цоколь: кирпичный оштукатуренный.

Состояние: удовлетворительное. Имеются трещины, утраты штукатурного слоя, разрушения кирпичной кладки, следы биопоражения;

отмостка: не осматривалась (занесена снегом).

Состояние: _____;

стены (снаружи): кирпичные со следами штукатурки.

Состояние: неудовлетворительное. Имеются отслоения штукатурного слоя, разрушение кирпичной кладки со стороны северо-западного фасада, выветривание раствора из швов кирпичной кладки, утраты, выкрашивание кирпичей в кирпичной кладке, следы биопоражения.

крыша: утрачена,

в том числе:

а) стропила: утрачены.

Состояние: _____;

б) обрешетка: утрачена.

Состояние: _____;

в) кровля: утрачена.

Состояние: _____;

г) водосточные желоба и трубы: отсутствуют.

Состояние: _____;

главы, шатры, их конструкция и покрытие: отсутствуют.

Состояние: _____;

дверные проемы, их заполнения: с прямолинейным верхом.

Состояние: сохранившихся проемов неудовлетворительное. Имеются трещины, утраты штукатурного слоя, разрушения, выкрашивание кирпичей кирпичной кладки, выветривание раствора из швов кирпичной кладки. Заполнения утрачены;

оконные проемы, их заполнения: с прямолинейным верхом.

Состояние: сохранившихся проемов неудовлетворительное. Имеются трещины, утраты штукатурного слоя, разрушения, выкрашивание кирпичей кирпичной кладки, выветривание раствора из швов кирпичной кладки. Заполнения утрачены;

лестницы и крыльца: утрачены.

Состояние: _____;

лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения, в том числе:

- венчающий многопрофилированный карниз;
- обрамление оконных проемов первого этажа с треугольными сандриками;
- прямоугольные оконные проемы в верхней части завершены лучковыми перемычками;
- фасады здания разделены тонкими лопатками на узкие прясла.

Декоративные элементы оштукатурены.

Состояние: неудовлетворительное. Имеются разрушения кирпичной кладки декоративных элементов, утраты, трещины, отслоения штукатурного и окрасочного слоев.

2.2. Внутренние архитектурно-конструктивные элементы объекта культурного наследия:

перекрытия: утрачены.

Состояние: _____;

полы: утрачены, на момент осмотра занесены снегом.

Состояние: _____;

стены: кирпичные оштукатуренные окрашенные.

Состояние: неудовлетворительное. Имеются утраты, отслоения штукатурного и окрасочного слоев, трещины, разрушения кирпичной кладки стен, выветривание раствора из швов кирпичной кладки, выкрашивание кирпичей в кирпичной кладке;

оконные проемы, их заполнения: с прямолинейным верхом.

Состояние: сохранившихся проемов неудовлетворительное. Имеются трещины, утраты штукатурного слоя, утраты, выкрашивание кирпичей кирпичной кладки, выветривание раствора из швов кирпичной кладки. Заполнения утрачены;

дверные проемы, их заполнения: с прямолинейным верхом.

Состояние: сохранившихся проемов неудовлетворительное. Имеются трещины, утраты штукатурного слоя, утраты, выкрашивание кирпичей кирпичной кладки, выветривание раствора из швов кирпичной кладки, ветхость столярки, деформация. Заполнения утрачены;

лестницы: —.

Состояние: _____;

декоративные элементы: —.

Состояние: _____;

живопись: —.

Состояние: _____;

иные элементы объекта культурного наследия (в том числе предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, резьба по дереву, художественный металл, иконостас и т.п.) отсутствуют.

Состояние: _____.

III. Сад, парк, двор, ворота, ограда

Отсутствуют.

Состояние: _____.

IV. Информационные надписи и обозначения

Имеется, отсутствует (нужное подчеркнуть).

V. Обеспечение условий доступности для инвалидов

1. Организация размещения специальных мест для транспорта инвалидов: отсутствуют.

2. Организация пешеходных путей движения: отсутствует.

3. Оборудование входа в здание: отсутствует.

4. Организация путей движения на объекте культурного наследия: отсутствует.

V. Перечень мероприятий по сохранению объекта культурного наследия


Вид работ по сохранению объекта культурного наследия	Срок выполнения работ*	Примечание
Разработка проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включая: - исследование объекта культурного наследия; - раздел с мероприятиями по обеспечению доступа маломобильных групп населения на объект культурного наследия	2018-2020 гг.	проведение работ по сохранению объекта культурного наследия возможно исключительно в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия


Проведение работ по: - реставрации и воссозданию крыши, цоколя, фасадов, декоративных элементов, крылец, оконных и дверных заполнений, наружных и внутренних стен (перегородок), перекрытий, полов; - обеспечению доступа маломобильных групп населения на объект культурного наследия и иных работ, необходимость которых будет определена в процессе разработки проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия по результатам проведенных соответствующих исследований объекта культурного наследия	2019-2023 гг.	(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия
Проведение работ по установке информационных надписей и обозначений на объекте культурного наследия	IV квартал 2023 года	

* допустимо досрочное выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия
 В ходе осмотра осуществлена фотосъемка объекта культурного наследия.

Уполномоченные должностные лица
 Департамента Смоленской области
 по культуре и туризму:

Собственник (иной законный владелец)
 объекта культурного
 наследия/законный представитель
 собственника (иного законного
 владельца) объекта культурного
 наследия/федеральный орган
исполнительной власти, орган
 исполнительной власти субъекта
 Российской Федерации, орган местного
 самоуправления, уполномоченные на
осуществление полномочий
собственника соответствующего
имущества (нужное подчеркнуть):


 _____ /Н.А. Егорченкова/

 _____ /К.Е. Лукина/


 _____ /О.В. Грищенко/
 _____ /_____/

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя Межрегионального
 территориального управления
 Росимущества в Калужской,
 Брянской и Смоленской областях
 М.П.



О.В. Скачкова

Приложение

Фотографические изображения состояния объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения

«Бывш. усадьба Дурново», XIX в.
(Смоленская область, Вяземский район, д. Юшково)





